Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
44WJTC8I7n

Serie V

CERTIFICADO Nº 0104995

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: GRUPO COLONIA S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1107
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AB576AY**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A481144
11 **AÑO** / ANO: 2017
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 09/01/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 09/01/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **09/01/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VERIFICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 010-082
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. DAVID E. NEMI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: IO11673(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.70 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: DAILY 55C17 PASO 3950
24 **MODELO**/ MODELO: 93ZK53C01J8474978
25 **NUMERO**/ NUMERO: 2
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 1S-1D
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):
28 TARA / TARA (*): 5300 /Art.53
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR 7261064
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): GAS OIL
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*):
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: FURGÓN
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEÍCULO: FCCE (CAJA CERRADA)
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM ATFA Nº 3829630
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 100.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOCEROCUATRONUEVENUEVECINCO


(RÓTULA IZQUIERDA INFERIOR CON JUEGO)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (RETIRAR OBLEAS VENCIDAS DE PARABRISAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ruiz, Nicolás Alberto	Ing. Nemi, David E. Mat. Nº: IO11673(COPIME)

Certificado: V-104995



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	520205220920 Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 09/01/2025	HORA HI: 11:08 / HF: 11:58	Nro. **082-01277900**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **AB576AY**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	DAILY 55C17 PASO 3950	93ZK53C01J8474978
MOTOR	IVECO	DAILY	7261064
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1480	4.74	4.87	2.67	66.19
2	1430	4.48	3.96	11.61	60.16
3					
4					
TOTAL	2910				63.23
FRENO ESTAC. 2	2910	3.64	3.48	4.4	24.94

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.24	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		
RUIDO		
EXT. ESCAPE	85.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	1.0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (1ER EJE EXTREMO TENSOR DERECHO CON JUEGO LEVE)

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (2DO EJE BUJES DE BIELETAS CON JUEGO AMBOS LADOS)

020801(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rótula (RÓTULA IZQUIERDA INFERIOR CON JUEGO)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (RETIRAR OBLEAS VENCIDAS DE PARABRISAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ruiz, Nicolás Alberto	Ing. Nemi, David E. Mat. Nº: IO11673(COPIME)

Certificado: V-104995