

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Naci

CARGA Sí | PASAJ
CRT 040-006 | FECHA
IDENTIFICACION DEL VEHICULO:
TITULAR: BAUER ALEXIS JONA

MS V-0053450
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
25
VALIDO HASTA
26
MS V-0053450

VISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA
ección Nº: 1
)
01044412
AÑO 2016

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6baqcsrdAC

Serie V

CERTIFICADO Nº 0053450

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: BAUER ALEXIS JONATAN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20363816054
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: 9 DE JULIO 285
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: ALDEA SAN ANTONIO (DEPTO. GCHÚ)
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2826
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3446 642734
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA034TC
10 REGISTRO / RENAVAM: A943744
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/01/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-006
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. RAÚL ALESIO RAMBAU
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41560(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: BONANO
24 MODELO/ MODELO: ACOPLADO BARANDA VOLCABLE DE 3
25 NUMERO/ NUMERO: 8CB3AUZZZGB000121
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3867324
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL


CEROCEROCINCOTRESCUATROCINCOCERO


RTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-053450


AA034TC 006 03
24/01/2025 14:05
80
T.P.A SENASA N° 2 356336
EL TERO
RIO CUARTO
AA034TC G C 040-006 1044412 1 V 53450
24/01/2025 13:54
6baqcsrdAC
RTO
Antecedentes de la Actividad
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:- 105505167941
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP
SENASA
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION
RESULTADO DE
Apto



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 24/01/2025	HORA HI: 13:54 / HF: 14:12	Nro. 006-01044412

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BAUER ALEXIS JONATAN — DOMINIO AA034TC — AÑO 2016

MARCA	MODELO	NÚMERO
SIS BONANO	ACOPLADO BARANDA	8CB3AUZZZGB000121
TOR -	-	-
OGRAFO		
ADOR		
ROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

UMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)	CONTROL DE FRENOS				GASES	
BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1857	4.63	5.84	20.72	57.47	CO(%)	HC(ppm)
1168	3.78	3.98	5.03	67.73	NOX	
1377	3.71	3.45	7.01	53.0	RUIDO	
					EXT. ESCAPE	
					INT. PASAJE	MOT. 3/4
4402				58.8	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
					DERIVA	(m/Km.

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable nico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la) (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas trorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE BANDAS REFLECTIVAS TERALES)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mát. Nº: 41560(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-053450