Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3R52J4cEtz

Serie U

CERTIFICADO Nº 0533691

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: SUSTANCIAS S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ARTURO CAPDEVILLA 13500
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CÓRDOBA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5000
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3516144088 3513734842
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): JOAQUIN.GUTIERREZ@TRANSPORTEJOSA.
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AF733GP**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B99732
11 **AÑO** / ANO: 2023
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 12/08/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 12/08/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **12/08/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. SANTIAGO L. V. PENONCELLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 38339039/9210(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 4.03 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 15.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: LAMBERT
24 **MODELO/** MODELO: S3CS
25 **NUMERO/** NUMERO: 8E9S0143TNA314546
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 3D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 25500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)


TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3462293
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
Categoría "D" según Decreto 32/2018
SEMIRREMOLQUE PBTC hasta 52 Tn con TRACTOR 6x2 Suspensión Neumática en tándem trasero.
PBTC 51.5 Tn con TRACTOR 6x2 Suspensión Mixta en tándem trasero.
Disposición SSTA 58/2018
Resolución SSTA 884/2018

ORIGINAL

CEROCINCOTRESTRESSEISNUEVEUNO





Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102505063869

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 12/08/2024	HORA HI: 12:49 / HF: 14:05	Nro. **028-01153819**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SUSTANCIAS S.A.	DOMINIO **AF733GP**	AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	LAMBERT	S3CS	8E9S0143TNA314546
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2635	7.19	7.37	2.44	56.33
2	3549	8.73	8.8	0.8	50.35
3	3634	9.77	9.68	0.92	54.56
4					
TOTAL	9818				53.51
FRENO ESTAC. 2	9818	8.99	9.01	0.22	18.69

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (juego en bujes de ballestas 3° eje)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Juego en mazas 3er eje)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Penoncello, Santiago L. V. Mat. Nº: 38339039/9210(C.I.E.C.)

Certificado: U-533691