Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
77XJDVffJU

Serie U

CERTIFICADO Nº 0674544

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPIETARIO:	CHIVILISCO MONICA MARIA DE
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27301310221
DOMICILIO / ENDEREÇO:	OHUANTA S/N
CIUDAD / MUNICIPIO:	SAN PABLO
CODIGO POSTAL / CEP(*):	4129
TELEFONO / TELEFONE:	4394184
E-MAIL / E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	TUCUMÁN
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	OFC463
REGISTRO / RENAVAM:	A284122
AÑO / ANO:	2014
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	31/10/2024
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	31/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	31/10/2025
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNICA CANIZARES S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	120-059
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JOSE RAMON TANA
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	28210(COPIT)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

Ing. JOSE RAMON TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
CTO. TUCUMAN

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	15.60 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA:	BONANO
MODELO / MODELO:	SEMIRREMOLQUE SIDER DE 2+1 EJES
NUMERO / NUMERO:	8CB3SCZZZEB000274
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*):	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CF CMG CP
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):	-
NUMERO / NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3667502
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROSEISSIETECUATROCINCOCUATROCUATRO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sona, Miguel Angel	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Ing. JOSE RAMON TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
CTO. TUCUMAN

Certificado: U-674544

VERIFIQUE LOS DATOS DE LA TARJETA.
Recuerde que cuenta con 30 días corridos para realizar la rectificación de datos erróneos. Vencido dicho plazo deberá abonar un nuevo trámite.

senasa
Transporte Habilitado
Propietario
CHIVILISCO MONICA MARIA DE LOURDES

senasa
Transporte Habilitado
DNICA - REGISTRO NACIONAL D
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS



77XJDVffjU


Antecedentes de la Actividad	103905358469
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimien

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFE FIRMA /ACLARA



Secretaría de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

MARCA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 31/10/2024	HORA HI: 08:33 / HF: 08:57	Nro. 059-01080956

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CHIVILISCO MONICA MARIA DE LOURDES — DOMINIO **OFC463** — AÑO 2014

MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS BONANO	SEMIRREMOLQUE SIDER DE	8CB3SCZZZEB000274
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2809	6.43	8.4	23.45	53.82	CO(%)	HC(ppm)
2	2804	6.44	8.32	22.6	53.66	NOX	
3	2748	6.26	7.3	14.25	50.3	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
					52.61	INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8361					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Círculo estado)

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Sonia,Miguel Angel	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Página 1 de 1

Certificado: U-674544