


RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
PG8sLh0d5G

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: LOPEZ EDGARDO ALFREDO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20182323382
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BELTRAN Nº 935
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5600
06 TELEFONO/ TELEFONE: 02604435935
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: BZQ922
10 REGISTRO / RENAVAM: A592221
11 AÑO / ANO: 1998
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 20/02/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 20/02/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FERNANDO GRASSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7831 CAT "A"(MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MALDONADO
24 MODELO/ MODELO: SRVC-135N
25 NUMERO/ NUMERO: 5007-1700
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIR
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CPG CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCID
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3925471
Nro. de ICM: 276620
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDO

enado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

NAL CEROCEROTRESCINCODOSDOSNUEVE

...Sistema de Iluminarión exterior - Luces de Retroceso > Mal estado
:olor inadecuado

L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o
e corrosión

) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad
'alor de velocidad inadecuado

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

Escaneado con CamScanner



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de R

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RES FIRMA

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 20/02/2025	HORA HI: 09:56 / HF: 09:59	Nro. **026-01078171**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: CCD (Cargas Peligrosas)

TITULAR: LOPEZ EDGARDO ALFREDO	DOMINIO **BZQ922**	AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SRVC-135N	5007-1700
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4510	16.17	16.85	4.04	74.63
2	3200	11.1	10.13	8.74	67.63
3	3428	8.5	10.33	17.72	55.99
4					
TOTAL	11138				66.88
FRENO TAC. 2	11138	9.1	8.6	5.49	16.2

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km

- TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Mangotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado

010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

100303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad máxima > Valor de velocidad inadecuado

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Gimenez, Daniel A.	Ing. Grasso, Fernando Mat. Nº: 7831 CAT "A" (MENDOZA)

FERNANDO E. GRASSO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
DIRECTOR TÉCNICO
MATRÍCULA 7831 A

Certificado: V-035229

Escaneado con CamScanner