


o de Transporte
iencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
040-016	FECHA 24/01/2025	HORA HI: 15:27 / HF: 16:14	Nro. **016-01073967**

IFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas) — DOMINIO **AE548TT** — AÑO 2021

ULAR: CARRILLO WALTER SALVADOR

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 4	8BAK0954AM1000003
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR		TCA (CAJA ABIERTA)	-
CARROCERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
	-		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	1731	5.67	5.46	3.7	65.54	CO(%)	HC(ppm)
2	1839	5.17	4.55	11.99	53.88	NOX	
3	1481	4.37	4.02	8.01	57.75	RUIDO	
4	2105	6.41	5.79	9.67	59.08	EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7156				59.03	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 4	7158	6.92	6.07	12.28	18.5	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127 (C.I.E.E.R)

Certificado: V-052852



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2jZuJdiRks

Serie V

CERTIFICADO Nº 0052852

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	CARRILLO WALTER SALVADOR
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20214252377
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BVARD FRANCOU 2307
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	VILLA ELISA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3265
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3447 480716
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	TRANSPORTECARRILLO@HOTMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AE548TT
10 REGISTRO / RENAVAM:	B161924
11 AÑO / ANO:	2021
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	24/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	24/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	24/01/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCINCODOSOCHOCINCODOS

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SOLA Y BRUSA
24 MODELO/ MODELO:	BARANDAS VOLCABLES 4 EJES
25 NUMERO/ NUMERO:	8BAK0954AM1000003
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	4
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	2D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	36000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CP CPG CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3867885
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Página 1 de 1

Certificado: V-052852