


nsporte de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
016	FECHA 24/01/2025	HORA HI: 15:27 / HF: 16:11	Nro. **016-01073966**

CIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas) — AÑO 2016

CARRILLO WALTER SALVADOR — DOMINIO **PMB422**

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	G360 B4X2	+9BSG4X200++G3883381
MOTOR	SCANIA	360	8271777
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09504886
LIMITADOR	SÍ		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.16
1		5021	11.46	13.9	17.55	51.49	CO(%)	HC(ppm)
2		3870	11.01	9.26	15.89	53.39	NOX	
3							**RUIDO**	
4							EXT. ESCAPE	87.2 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8891				52.32	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	8892	8.4	8.07	3.93	18.88	DERIVA	-3.82 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ADECUAR TIPO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martínez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-052851





6Yfyzphnw8

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6Yfyzphnw8

Serie V

FICADO Nº 0052851

ADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
IFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Atifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CARRILLO WALTER SALVADOR
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20214252377
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BVARD FRANCOU 2307
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3265
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3447 480716
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTECARRILLO@HOTMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: PMB422
10 REGISTRO / RENAVAM: A381126
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/01/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.25 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: G360 B4X2
25 NUMERO/ NUMERO: +9BSG4X200++G3883381+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 8271777
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): 360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CPG CP CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 09504886

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3867873
Nro. de ICM: 187366
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

ORIGINAL

CEROCEROCINCODOSOCHOCINCOUNO

RTO