# Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÂO ELETRONICA:

6IRemuVV3

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0059067

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias estabelecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: ECOTRANS S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30710038992
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: RUTA 9 KM. 227 Y 188
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2900
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0336154635453
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AD496VM**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A760331
11 **AÑO** / ANO: 2019
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 15/01/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 15/01/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **15/01/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: C.I.V.E. S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 100-077
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

**FIRMA RESP. TECNICO**
ASSINATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.65 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.87 m.

**CHASIS BASTIDOR**/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLVO
24 **MODELO**/ MODELO: FH 420 6X2 T
25 **NUMERO**/ NUMERO: *9BVRG10C9KE861648*
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

**MOTOR** / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): D138016560C2E
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 420 CV-DIN

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS** / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD**/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

**OBSERVACIONES** / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3843355
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL


CEROCEROCINCONUEVECEROSEISSIETE

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

ES COPIA FIEL

CIVE S.A.
INSPECCION TECNICA SAN NICOLAS
Aut. P. E. ARAMBURU Km 231
2900 - SAN NICOLAS
Tel: 0336- 4442170 / NEXTEL:333*2911

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO




## Antecedentes de la Actividad

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 504805113245 |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP) | |
| SENASA | |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA LUGAR OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

FAUSTO DE LARRIGA
Ingeniero Industrial
Mat. 23.917

ES COPIA FIEL

CIVE S.A.
INSPECCION TECNICA SAN NICOLAS
Aut. P. E. ARAMBURU Km 231
2900 - SAN NICOLAS
Tel: 0336- 4442170 / NEXTEL:688*2511

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA S. | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | **Línea de Inspección Nº: 1** |
| CRT 100-077 | FECHA 15/01/2025 | HORA HI: 09:27 / HF: 09:46 | PARTICULAR (---------) |
| **IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:** GC (Carga Interjurisdiccional) | | | Nro. **077-01112112** |
| TITULAR: ECOTRANS S.A. | | DOMINIO **AD496VM** | AÑO 2019 |

| MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|
| CHASIS VOLVO | FH 420 6X2 T | *9BVRG10C9KE861648* |
| MOTOR VOLVO | D13 | D138016560C2E |
| TACOGRAFO | | |
| LIMITADOR | | |
| CARROCERIA - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** PRA CV

**CONTROL DE PESADA (Kg)**

| EJES | BÁSCULA |
|---|---|
| 1 | 5932 |
| 2 | 5486 |
| 3 | 1842 |
| 4 | |
| TOTAL | 13260 |
| FRENO ESTAC. 2 | 13261 |

**CONTROL DE FRENOS**

| FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
|---|---|---|---|
| 14.1 | 13.2 | 6.38 | 46.91 |
| 15.4 | 13.6 | 11.69 | 53.89 |
| 4.15 | 4.32 | 3.94 | 46.87 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 49.79 |
| 13.4 | 13.2 | 1.49 | 20.45 |

**GASES**

| | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 0.43 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

**RUIDO**

| | |
|---|---|
| EXT. ESCAPE | 94.5 dBA |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| DERIVA | 0.23 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

ES COPIA FIEL

CIVE S.A.
INSPECCION TECNICA SAN NICOLAS
Aut. P. E. ARAMBURU Km 231
2900 - SAN NICOLAS
Tel: 0336- 4442170 / NEXTEL:388*2511

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Castillo, Damian Luis | Ing. De Larrosa, Fausto Daniel<br>Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.) |



**Certificado: V-059067**