Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

4jxEcQaZac

Serie U

CERTIFICADO Nº 0626519

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS S.R.L
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30708469668
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: DORREGO 4586
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: ROSARIO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2000
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 0336 462200 4509500
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): FDONATELLI@HOTMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA** / UF: SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **FRY467**
10 REGISTRO / RENAVAM: A539656
11 AÑO / ANO: 2006
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 21/08/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 21/08/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **21/08/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** C.I.V.E.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-077
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.90 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: LS 1634
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM6950526B475703
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 476971U0849058
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CMG CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 0

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS S.R.L
Ficha RCM AITA Nº: 3486890
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0
ICM NRO 8803

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo


ORIGINAL

CEROSEISDOSSEISCINCOUNONUEVE

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

ES COPIA FIEL

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504805219253

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

ES COPIA FIEL

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 21/08/2024	HORA HI: 14:51 / HF: 15:27	Nro. **077-01108619**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS S.R.L	DOMINIO **FRY467**	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950526B475703
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 447 LA	476971U0849058
TACOGRAFO - LIMITADOR No			0
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5132	14.2	13.7	3.52	55.42
2	3275	8.61	7.98	7.32	51.64
3					
4					
TOTAL	8407				53.95
FRENO ESTAC. 2	8407	6.81	7.33	7.09	17.15

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.41
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	81.4 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.33 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (REPARAR PERDIDA DE ACEITE, LIMPIAR MOTOR Y TREN DELANTERO)

080602(L) Instrumentos y Accesorios > Bocina > Descripción libre (COLOCAR BOCINA ORIGINAL)

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

ES COPIA FIEL

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Castillo, Damian Luis	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-626519