Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6tLoOB54dH

Serie V

CERTIFICADO Nº 0440451

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: ABUT TRANSPORTES S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30710706626
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: S MASSA 1305
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CENTENO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2148
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3401410612
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): PQUARCHIONI@ABUTTRANSPORTES.COM.
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **HVN241**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B4451
11 **AÑO** / ANO: 2009
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 03/10/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 03/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **03/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: RAFAELA REVISION TECNICA VEHICULAR S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 110-045
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MARIANO ENRIQUE VISINTIN
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 2-3259-9(C.I.E. ROSARIO)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: P340 B4X2
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSP4X200++93631135+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 8112411
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CTE CMG CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): SIEMENS VDO
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 07064949

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

FCM Nº: 4475061
Nro. de ICM: 53977
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo


MARIANO ENRIQUE VISINTIN
INGENIERO MECANICO
M.P. 2-3259-9

ORIGINAL

CEROCUATROCUATROCEROCUATROCINCOUNO

MERCOSUR







6tLoOB54dH

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMIÓN TRACTOR CAB. DORMITORIO PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-045	FECHA 03/10/2025	HORA HI: 11:07 / HF: 11:31	Nro. **045-01182613**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A.	DOMINIO **HVN241**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P340 B4X2	+9BSP4X200++93631135+
MOTOR	SCANIA	DC 11 03	8112411
TACOGRAFO	SIEMENS VDO		07064949
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: TIT CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5194	11.6	14.9	22.15	52.01
2	2268	6.28	7.4	15.14	61.49
3					
4					
TOTAL	7462				54.89
FRENO ESTAC. 2	7462	6.34	8.5	25.41	20.27

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.63
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	88.7 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-6.16 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (BUJES PERNO ELASTICOS TRACCION TRASEROS)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Duflos, Gonzalo D.	Ing. Visintin, Mariano Enrique Mat. Nº: 2-3259-9(C.I.E. Rosario)

MARIANO ENRIQUE VISINTIN
INGENIERO MECANICO
MAT. 2-3259-9

Certificado: V-440451