Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3dG4ndjp3S

Serie V

CERTIFICADO Nº 0376514

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: BANCO SUPERVIELLE (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30710567812
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: JUJUY 1290
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LUJÁN DE CUYO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5519
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3868403303
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** AF412YR
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B76352
11 **AÑO / ANO:** 2022
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 30/06/2025
14 **FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBAÇÃO:** 30/06/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 30/06/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. ALDO EDUARDO LUCERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 7062 - LUJAN (MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Ingeniero Electromecánico
Lucero, Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.30 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** MALDONADO
24 **MODELO/** MODELO: 3 EJES
25 **NUMERO/** NUMERO: 8EMP1453SNA000074
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 3D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 25500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** -
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** -
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:**
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CPG CF CI CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: EXPRESO MORAGA S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 4231596
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA: 1.40m

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESSIETESEISCINCOUNOCUATRO

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





3dG4ndjp3S

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101205246256
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 30/06/2025	HORA HI: 15:18 / HF: 15:36	Nro. **055-01191503**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: BANCO SUPERVIELLE	DOMINIO **AF412YR**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	3 EJES	8EMP1453SNA000074
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5652	13.57	14.7	7.69	50.99
2	5011	12.53	12.03	3.99	49.96
3	5235	14.14	14.66	3.55	56.08
4					
TOTAL	15898				52.34
FRENO ESTAC. 2	15899	14.31	15.9	10.0	19.37

GASES	
BACHARACH.	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rosales, Mauricio E.	Ingeniero Electromecánico Ing. Lucero, Aldo Eduardo Mat. Nº 17062 CAT "A"(MENDOZA)

Certificado: V-376514


CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4231596	30/06/2025 15:33



A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis	
	AF412YR		8EMP1453SNA000074	
33a	Marca	4	Modelo	5 Año
	MALDONADO		3 EJES	2022

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
	04		Semirremolque		S/Cabina		1d2d		N/C
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
	N/C		N/C		N/C		Perno Rey		Caja Abierta / Portacontenedor

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
	3.30 m		2.60 m		14.50 m
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
	12.90 m		N/C		N/C

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
	1°/2°	2.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.55 m		2.20 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
	5652 kg		5011 kg		5235 kg		N/C		N/C

25	Datos Complementarios
	ALTURA DE PLANCHADA: 1,40m

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A N° Taller: 55	Nombre: Aldo Eduardo Lucero Matrícula: A 7062 Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo Mat. 7062 - A	

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
fb3qB0Sjv2

Serie V

CERTIFICADO Nº 0379881

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: EXPRESO MORAGA S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30710567812
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: JUJUY 1290
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LUJÁN DE CUYO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5519
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3868403303
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** AB711ZQ
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B290577
11 **AÑO / ANO:** 2017
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 28/07/2025
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 28/07/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 28/07/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. ALDO EDUARDO LUCERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo Mat. 7062 - A CAT. "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 4.00 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 15.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: MALDONADO
24 **MODELO/** MODELO: SEMIRREMOLQUE 3 EJES TIPO CURTAIN
25 **NUMERO/** NUMERO: 8EMR1473SHA000001
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4301303
Nro. de ICM: 241176
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 120.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESSIETENUEVEOCHOOCHOUNO

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 28/07/2025	HORA HI: 15:40 / HF: 16:13	Nro. **055-01192914**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: EXPRESO MORAGA S.A.	DOMINIO **AB711ZQ**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SEMIRREMOLQUE 3 EJES	8EMR1473SHA000001
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3345	9.37	9.03	3.63	56.07
2	2741	8.23	7.68	6.68	59.17
3	3012	6.93	9.04	23.34	54.05
4					
TOTAL	9098				56.34
FRENO ESTAC. 2	9099	8.19	7.28	11.11	17.33

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ingeniero Electromecánico Ing. Lucero, Aldo Eduardo Matrícula 7062 CATNA"(MENDOZA) Mat. 7062

Certificado: V-379881