Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5ZIXzw90iH

Serie U

CERTIFICADO Nº 0853612

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	SULLIBAN MARTIN DANIEL SULLIBAN CUIT 30710384149
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	COULIN 1193
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	BAHÍA BLANCA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	8000
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0291155733945
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	TTE_SB@HOTMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	FCH623
10 REGISTRO / RENAVAM:	A652408
11 AÑO / ANO:	2005
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	04
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	13/11/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	13/11/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	13/11/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	BULLMETAL S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	020-071
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MATÍAS ENRIQUEZ
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	57720(C.I.P.B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.50 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	
24 MODELO/ MODELO:	PINCEN
25 NUMERO/ NUMERO:	RPBVA 15.4 3E
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	8A9S3V5265L335075
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	3
28 TARA / TARA (*):	1D-2D
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :	-
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	28500
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CI CP CMG CTE
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCG (CAJA CARGA GRAL)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

OPERADOR: SB A LA PATAGONIA SRL
Ficha RCM AITA Nº: 3701247
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROOCHOCINCOTRESSEISUNODOS

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720


ES COPIA FIEL
Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-853612

CamScanner
Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 100504979347

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

ES COPIA FIEL
Ing. ENRIQUEZ MATIAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

CamScanner
Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 13/11/2024	HORA HI: 11:12 / HF: 11:35	Nro. **071-01148526**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SULLIBAN MARTIN DANIEL SULLIBAN ANDREA	DOMINIO **FCH623**	AÑO 2005

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	PINCEN	RPBVA 15.4 3E	8A9S3V5265L335075
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCG (CAJA CARGA GRAL)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4054	12.3	11.4	7.32	59.59
2	6027	14.7	15.2	3.29	50.57
3	6473	15.5	13.3	14.19	45.35
4					
TOTAL	16554				50.74
FRENO ESTAC. 1	16554	15.5	12.5	19.35	17.24

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas (2 eje derecha)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (3 eje bujes)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (fijacion)

APTO

ES COPIA FIEL
Ing. ENRIQUEZ MATIAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Ing. ENRIQUEZ MATIAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-853612

CamScanner
Escaneado con CamScanner