

MS V-0246898
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
25
26
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
45sqm7x26
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.10 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: T113H 4X2 42 DSC 320
25 NUMERO/ NUMERO: T2216100
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 3183483
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): MANNESMANN
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 1928473
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: HERGENRETER DANIEL RICARDO
Ficha RCM AITA Nº: 4321816
Nro. de ICM: 188085
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0
Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.
01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRINIDAD LUISINA DANIELA (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 24283333333
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: DE LOS VIÑEDOS 608
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3454322973
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AYD388
10 REGISTRO / RENAVAM: A461836
11 AÑO / ANO: 1996
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 05/08/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 05/08/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 05/02/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CERODOSCUATROSEISOCHONUEVEOCHO
MERCOSUR
050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales (REPARAR SILENCIADOR)
050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape
070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción (ESTADO LEVE PARTE TRASERA SUJECION)
070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (TULIPAS LATERALES AMBAR)
070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (LEVE LADO IZQ
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Lauria, Gustavo
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Rotundo, Jorge Andrés
Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)
Página 1 de 2
Certificado: V-246898



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-


Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/ CAB DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION



de Transporte
encia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
040-016	FECHA 05/08/2025	HORA HI: 13:17 / HF: 13:52	Nro. **016-01077610**

CACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

AR: TRINIDAD LUISINA DANIELA — DOMINIO **AYD388** — AÑO 1996

MARCA	MODELO	NÚMERO
SIS SCANIA	T113H 4X2 42 DSC 320	T2216100
TOR SCANIA	DSC	3183483
ACOGRAFO MANNESMANN		1928473
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4909	11.44	12.89	11.25	50.52
2	3784	9.03	8.73	3.32	47.84
3					
4					
TOTAL	8693				49.36
FRENO ESTAC. 2	8694	7.06	7.73	8.67	17.34

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 2.08
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	90.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	5.59 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010105(L) Sistema de Dirección > Volante - Columna de Dirección > Defectos en columna(s) de dirección (*) (BUJE JUEGO leve)

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje (1ER EJE LADO DERECHO CON JUEGO LEVE)

050101(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Corrosión avanzada (ESTADO)

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales (REPARAR SILENCIADOR)

050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción (ESTADO LEVE PARTE TRASERA SUJECION)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (TULIPAS LATERALES AMBAR)

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (LEVE LADO IZQ

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lauria, Gustavo	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127 (C.I.E.E.R)

Certificado: V-246898

de Transporte
encia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
40-016	FECHA 05/08/2025	HORA HI: 13:17 / HF: 13:52	Nro. **016-01077610**

ACION DEL VEHICULO:

TRINIDAD LUISINA DANIELA	DOMINIO **AYD388**	AÑO 1996

MARCA	MODELO	NÚMERO
S SCANIA	T113H 4X2 42 DSC 320	T2216100
OR SCANIA	DSC	3183483
OGRAFO MANNESMANN		1928473
ITADOR No	TCA (CAJA ABIERTA)	-
ARROCERIA -	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-		

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre (LEVE TULIPA TRASERA DERECHA)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010205(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Descripción libre (DEFORMACIONES LEVES TRASERO)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ADECUAR TIPO DE ACUERDO A ICM)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lauria, Gustavo	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-246898

CNTSV

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

En conformidad al inc 23, Articulo 34, Anexo 1 del Dto 779/95 y la Disp 25/09, Anexo II, apartados 1 y 7

N°: 188085










A. Datos de la Unidad

1. Dominio	2a. Número de Chasis	2b. Número de Motor	2c. Licencia Conf. de Modelo
AYD388	T2216100	3183483	

3. Marca	4. Modelo	5. Año
SCANIA	T113H 4X2 42 DSC 320	1996

6a. Titular	6b. Operador Ruta	6c. CUIT
TRINIDAD LUISINA DANIELA	HERGENRETER DANIEL RICARDO	24283333333

7a. Categoría	7b. Límite Técnico	7c. Gestión Elec. Freno	7d. Motorizacion
N3	17500 kg	NO	Combustion Interna (Diesel)

7e. Potencia	7f. Peso / Potencia	7g. Emisiones	7h. Luces Led
320 cv	6 cv/t	EURO 1	NO

B. Características de la Modificación

8. Tipo de Vehículo

Camión Tractor

9a. Tipo de Cabina	9b. Cantidad de Puertas	9c. Cristales Agregados	9d. Cantidad de Asientos
Dormitorio	2	1	2

10a. Tipo de Caja o Carrocería	10b. CT Bodega	10c. Marca / Modelo / Nro de Plano
Caja Abierta		NV

11a. Tipo de Izaje	11b. Cantidad de Tanques	11c. Capacidad Total de Combustible
Sin Izaje	2	600.00 l

12a. Paragolpes s/IRAM-AITA 10260	12b. Altura	12c. Prot. Lat. s/IRAM-AITA 10276	12d. Altura
NO	450 mm	NO	

13. Tipo de Tren	14. Tipo de Tracción
1s1d	4x2

15a. Tipo de Vinculación Delantera	15b. Modelo / Chas	15c. Altura	15c. Factor D/U
N/C	N/C	N/C	N/C

16a. Tipo de Vinculación Trasera	16b. Modelo / Chas	16c. Altura	16c. Factor D/U
Gancho	N/V	970 mm	N/V

17. Ejes

	Eje	Tipo	Rodado	Suspensión
a	1er	Simple	295/80/R22.5	Mecánica
b	2do	Doble	295/80/R22.5	Mecánica

C. Dimensiones

18. Distancia desde el 1° Eje al

al 2°: 5400 mm	al 3°: N/C	al 4°: N/C	al 5°: N/C

19a. Trocha 1er eje	19b. Trocha 2do eje	19c. Trocha 3er eje	19d. Trocha 4to eje	19e. Trocha 5to eje
2300 mm	2500 mm	N/C	N/C	N/C

20. Altura	21. Ancho	22. Largo	23. Longitud de Articulación
3100 mm	2600 mm	9100 mm	9000 mm

24. Dist. e/1er Eje y el Centro de Carga	25. Longitud Voladizo Trasero
4854 mm	2200 mm

26a. Peso 1er eje	26b. Peso 2do eje	26c. Peso 3er eje	26d. Peso 4to eje	26e. Peso 5to eje
5200 kg	3400 kg	N/C	N/C	N/C

D. Certificados de Fabricación de Modificación Asociados

27	Taller	N° Protocolo	Tipo de Modificación	N° CFM
a				
b				
c				
d				

28. Observaciones

POSEE CARROCERIA TIPO CAJA ABIERTA CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA DISP. SSTA 25/09

E. Conclusión

29. Tara Total	30. Peso Máximo (art. 53)	31a. PBT
8600 kg	16500 kg	16500

31b. Carga Útil	31c. % PBT en ED	32. CMT	33. PMC
7900 kg	36.36	45000 kg	45000 kg

34. Denom. RNPA	35. Tráfico	36. Servicio
CAMION TRACTOR C/ CAB DORMITORIO Y CAJA ABIERTA	Nacional	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha y Hora de Emisión	Centro de Certificación	Firma del Ingeniero Certificador	QR
11/01/2023 13:22	Nº: 530	Nombre: Enrique Carlos Martino	
Resultado	Razón Social: FEIJOO JUAN DIEGO	Matrícula: 8852	
SATISFACTORIO			

Toda modificación de la configuración de modelo actual debe realizarse en un Taller Modificador habilitado por la CNTySV.

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

CNTSV

EN CONFORMIDAD AL INC.23, ARTÍCULO 34, ANEXO 1 DEL DTO.779/95 Y LA DISP.25/09, ANEXO II, APARTADOS 1 y 7 Y SUS MODIFICACIONES

N°: 188085










DATOS DE LA UNIDAD

DOMINIO	NÚMERO DE CHASIS	CATEGORÍA	TIPO DE VEHÍCULO
AYD388	T2216100	N3	CAMIÓN TRACTOR
NÚMERO DE MOTOR	**LICENCIA CONF. DE MODELO**	**MARCA**	**MODELO**
3183483	-	SCANIA	T113H 4X2 42 DSC 320
AÑO	**TITULAR**	**OPERADOR RUTA**	**CUIT**
1996	TRINIDAD LUISINA DANIELA	HERGENRETER DANIEL RICARDO	24283333333

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉCNICO (kg)	GESTIÓN ELEC. DE FRENOS	MOTORIZACIÓN
17500	NO	COMBUSTION INTERNA (DIESEL)
POTENCIA (cv)	**PESO/POTENCIA**	**EMISIONES**	**LUCES LED**
320	6 CV/T	EURO 1	NO
TIPO DE CABINA	**CANTIDAD DE PUERTAS**	**CRISTALES AGREGADOS**	**CANTIDAD DE ASIENTOS**
DORMITORIO	2	1	2
TIPO DE CAJA O CARROCERÍA	**CT BODEGA (m^3)**	**MARCA/MODELO/N° DE PLANO**
CAJA ABIERTA	-	NV
TIPO DE IZAJE	**CANTIDAD DE TANQUES**	**CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE (l)**
SIN IZAJE	2	600
PARAGOLPES S/IRAM-AITA 10260	**PROT. LAT. S/IRAM-AITA 10276**
NO	NO
TIPO DE TREN	**TIPO DE TRACCIÓN**
1s1d	4X2
TIPO DE VINCULACIÓN DELANTERA	**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
-	-	-
TIPO DE VINCULACIÓN TRASERA	**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
GANCHO	N/V	N/V

EJES

	EJE	TIPO	RODADO	SUSPENSIÓN
A	1ER	SIMPLE	295/80/R22.5	MECÁNICA
B	2DO	DOBLE	295/80/R22.5	MECÁNICA

DIMENSIONES

DISTANCIA (mm) DESDE EL 1° EJE AL

2°: 5400	3°: -	4°: -	5°: -
TROCHA 1° EJE (mm)	**TROCHA 2° EJE (mm)**	**TROCHA 3° EJE (mm)**	**TROCHA 4° EJE (mm)**	**TROCHA 5° EJE (mm)**
2300	2500	-	-	-
ALTURA (mm)	**ANCHO (mm)**	**LARGO (mm)**	**LONG. DE ARTICULACIÓN (mm)**	**LONG. VOLADIZO TRASERO (mm)**
3100	2600	9100	9000	2200
ANCHO PISADA TRASERA (mm)	**ALTURA PLATAFORMA (mm)**
-	-

OBSERVACIONES

POSEE CARROCERIA TIPO CAJA ABIERTA CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA DISP. SSTA 25/09

CONCLUSIÓN

TARA TOTAL (kg)	PESO MÁXIMO (kg) [ART.53]	PBT (kg)
8600	16500	16500
CARGA ÚTIL (kg)	**CMT (kg)**	**PMC (kg)**
7900	45000	45000
DENOMINACIÓN RNPA	**TRÁFICO**	**SERVICIO**
CAMION TRACTOR C/ CAB DORMITORIO Y CAJA ABIERTA	NACIONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

FECHA DE EMISIÓN	CENTRO DE CERTIFICACIÓN	FIRMA DEL INGENIERO CERTIFICADOR	QR
11/01/2023	Nº: 530		
RESULTADO	RAZÓN SOCIAL: FEIJOO JUAN DIEGO		
SATISFACTORIO		NOMBRE: ENRIQUE CARLOS MARTINO MATRÍCULA: 8852	

TODA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE MODELO ACTUAL DEBE REALIZARSE EN UN TALLER MODIFICADOR HABILITADO POR LA CNTSV.

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
70B8HnKjIG

Serie V

CERTIFICADO Nº 0405226

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRINIDAD LUISINA DANIELA (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 24283333333
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: DE LOS VIÑEDOS 608
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3454322973
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: DVC098
10 REGISTRO / RENAVAM: A425398
11 AÑO / ANO: 2001
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 16/10/2025
14 FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBAÇÃO: 16/10/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 16/04/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCEROCINCODOSDOSSEIS

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.00 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 MODELO/ MODELO: 06819ABVMN-01
25 NUMERO/ NUMERO: 8C9P0933011003164
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: HERGENRETER DANIEL RICARDO
FCM Nº: 4505536
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

Freno(Stop) > Color incorrecto (SOLO A COLOR ROJO)

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre (TULIPAS AMBAR)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (IZQ)





70B8HnKjG

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PASAJEROS (--------) VTJL (--------)

FECHA 16/10/2025 HORA HI: 1

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccion

ULAR: TRINIDAD LUISINA DANIELA

CHASIS	SOLA Y BRUSA	MARCA
MOTOR -		
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -		

Sí 040-016

DOCUMENTACIÓN PRESENT

CONTROL DE PE

EJES	
1	
2	
3	
4	

terio de Transporte
sidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
040-016	FECHA 16/10/2025	HORA HI: 10:12 / HF: 10:44	Nro. **016-01078823**

TIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

LAR: TRINIDAD LUISINA DANIELA — DOMINIO **DVC098** — AÑO 2001

	MARCA	MODELO	NÚMERO
ASIS	SOLA Y BRUSA	06819ABVMN-01	8C9P0933011003164
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2935	6.15	7.71	20.23	48.14	CO(%)	HC(ppm)
2	1888	6.05	4.64	23.31	57.72	NOX	
3	2585	7.46	5.76	22.79	52.13	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7408				51.97	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	7409	5.45	5.92	7.94	15.64	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (2DO EJE LADO IZQ LEVE)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LATERALES DEBEN SER DE COLOR AMBAR)

070901(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Color incorrecto (SOLO A COLOR ROJO)

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre (TULIPAS AMBAR)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (IZQ)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127 (C.I.E.E.R)

Certificado: V-405226

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
040-016	FECHA 16/10/2025	HORA HI: 10:12 / HF: 10:44	Nro. **016-01078823**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: TRINIDAD LUISINA DANIELA — DOMINIO **DVC098** — AÑO 2001

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	06819ABVMN-01	8C9P0933011003164
MOTOR -		-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

090803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre (AGREGADO DETRAS DEL 3ER EJE QUITAR BARRA DE GOMA)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS TRASERAS TRIANGULARES ROJAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-405226