Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3dYeXT0yHt

Serie V

CERTIFICADO Nº 0427820

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30623156458
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCION
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2919
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03400474001
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TPREB@CABLENET.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: LWL755
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A137363
11 **AÑO** / ANO: 2012
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 06/10/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 06/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** DILEY ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RUBEN DANIEL BARRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 6.15 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO/** MODELO: 19320 E
25 **NUMERO/** NUMERO: 9535J8274CR168456
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 36314659
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEIÇULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEIÇULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CP EMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4480082
Nro. de ICM: 255149
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0


RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.C.I.E Nº 2-0690-3

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCUATRODOSSIETEOCHODOSCERO





3dYeXT0yHt

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 06/10/2025	HORA HI: 11:39 / HF: 12:04	Nro. **032-01106399**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A.	DOMINIO **LWL755**	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	19320 E	9535J8274CR168456
MOTOR	CUMMINS	ISC TURBO INTERCOOLER	36314659
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4686	12.98	11.94	8.01	54.21
2	2051	5.34	5.11	4.31	51.94
3					
4					
TOTAL	6737				53.52
FRENO ESTAC. 2	6737	6.43	6.52	1.38	19.59

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.40
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	84.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.3 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA CON JUEGO)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDA ROJA TRASERA DETERIORADA)

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.C.I.E Nº 2-0690-3

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Godoy, Pablo Alberto	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: V-427820