

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

WOWFAguZ

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: ABUT TRANSPORTES S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30710706626
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: S MASSA 1305
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CENTENO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2148
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3401410612
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): PQUARCHIONI@ABUTTRANSPORTES.COM.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **AG791ZQ**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: -
11 **AÑO /** ANO: 2024
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 05/11/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 05/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **05/11/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 7308 (CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
71 ALTURA / ALTURA: 4.03 m.
72 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
73 LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: OMBU
24 MODELO/ MODELO: SCS3E2+1 11450
25 NUMERO/ NÚMERO: 8D9857CHMRP097524
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CI CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -


OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4554594
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSEISUNOSEISNUEVESIETETRES

(desgaste irregular 3er eje derecho /



WOWFAguZ64

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFEC FIRMA /ACLARAC



Transporte
a de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (--------)	VTV. (--------)	PARTICULAR (--------)
028	FECHA 05/11/2025	HORA HI: 08:48 / HF: 09:39	Nro. 028-01171922

IÓN DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

ABUT TRANSPORTES S.A.

DOMINIO AG791ZQ — AÑO 2024

MARCA	MODELO	NÚMERO
OMBU	5CS3E2+1 11450	8D9857CHMRP097524
-	-	-
GRAFO		
TADOR		
ROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	7500	17.84	19.87	10.22	51.25	CO(%)	HC(ppm)
2	3642	9.5	11.2	15.18	57.94	NOX	
3	3515	9.61	8.1	15.71	51.36	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	14657				52.94	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	14657	13.72	10.62	22.59	16.93	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (juego en bujes de tensores 2do eje anteriores y 3er eje izq posterior y anterior derecho)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (juego en mazas 2do y 3er eje de ambos lados)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (desgaste irregular 3er eje derecho)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Muñoz, Ariel	Ing. Lujan, Gonzalo Martin Mat. Nº: 7308(CIEC)

Certificado: V-616973