Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5XIcJoxG3u

Serie **V**

CERTIFICADO Nº 0369521

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:	CHIVILISCO MONICA MARIA DE
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF:	CUIT 27301310221
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO:	OHUANTA S/N
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO:	SAN PABLO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*):	4129
06 **TELEFONO/** TELEFONE:	01
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):	-
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	TUCUMÁN
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**KXU791**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A344624
11 **AÑO** / ANO:	2012
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO:	26/11/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO:	26/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO:	**26/11/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNICA CAÑIZARES S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	120-059
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JULIO F. VALDEZ
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO:	IP00597(COPIME)Ing. JULIO FABIAN VALDEZ

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESPONSÁVEL TECNICA NACIONAL
M.P. IP 00597 - COPIME
RTO TUCUMAN

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA /** ALTURA:	4,00 m.
21 **ANCHO /** LARGURA:	2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA:	HELVETICA
24 **MODELO/** MODELO:	S.R. 3E 1.2
25 **NUMERO/** NUMERO:	8DHSR14D3B0004033
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT /** CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*):	-
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*):	-
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO/** TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)


TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*):	-
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):	-


OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4607994
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROTRESSEISNUEVECINCODOSUNO



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Secretaría de Transporte
Subsecretaría de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
120-059	FECHA 26/11/2025	HORA HI: 16:53 / HF: 17:13	Nro. **059-01090714**

CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR CHIVILISCO MONICA MARIA DE LOURDES | DOMINIO **KXU791** | AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HELVETICA	S.R. 3E 1.2	8DHSR14D3B0004033
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2911	6.46	7.99	19.15	50.6
2	2962	8.52	8.31	2.46	57.92
3	2983	8.18	7.62	6.85	53.99
4					
TOTAL	8856				54.19
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P. IP 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gómez, Juan Francisco	Ing. Valdez, Julio F. Mat. Nº: IP00597(COPIME)

Certificado: V-369521