

RTO

1pGuXsnoL2

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 2,88 m.
- ANCHO / LARGURA: 2,58 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 13,55 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MALDONADO
- MODELO/ MODELO: SRVC-135N
- NUMERO/ NUMERO: 5007-1489
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4584610
Nro. de ICM: 265230
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: VILLEGAS ALEXIS NATANAEL Y
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30716182327
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: VELEZ SARFIELD 1032
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5600
- TELEFONO/ TELEFONE: 29
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: BTI725
- REGISTRO / RENAVAM: B96112
- AÑO / ANO: 1997
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 17/11/2025
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 17/11/2025
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 17/05/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: -
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
- CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: -
- RESPONSABLE TECNICO: ING, MAI[illegible]ORENCIA PEÑA
- RESPONSÁVEL TÉCNICO: -
- DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005221(C.P.I.)

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL - MENDOZA

MERCOSUR

nado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

CEROCINCONUEVECINCONUEVECINCONUEVE

AL

EL TREBOL DE MEN
AV. MORENO
SAN RAFAEL M

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO



1pGuXsnoL2

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro: -


Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimie

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION FIRMA / AC



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Insp

SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (--
080-026	FECHA 17/11/2025	HORA HI: 08:10 / HF: 08:48	Nro. 026

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: VILLEGAS ALEXIS NATANAEL Y VILLEGAS — DOMINIO **BTI725**

MARCA	MODELO	N
CHASIS MALDONADO	SRVC-135N	5007-1489
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP N

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BAC
1		5088	12.01	12.28	2.2	48.66	CO(
2		3052	11.68	9.32	20.21	70.14	NO
3		2850	7.4	7.26	1.89	52.43	
4							EX
							IN
TOTAL		10990				55.61	IP
FRENO ESTAC.	1	10990	9.3	10.2	8.82	18.09	D

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabaj técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "ce RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Ge de bujes (silenblocks)

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Element faltantes y/o en mal estado

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estad inadecuada

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
ELTREROL DE MENDOZA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maira Florencia Mat. Nº: 0005221(C.P.I.I.)

Ce