


Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 5V9P7RXPE

CERTIFICADO Nº Serie V 0447002

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	ABUT TRANSPORTES S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710706626
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	S MASSA 1305
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CENTENO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2148
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3401410612
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	PQUARCHIONI@ABUTTRANSPORTES.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AE031UP
10 REGISTRO / RENAVAM:	84423
11 AÑO / ANO:	2019
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	01/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	01/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	01/12/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	RAFAELA REVISION TECNICA VEHICULAR S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	110-045
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MARIANO ENRIQUE VISINTIN
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	2-3259-9(C.I.E. ROSARIO)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.50 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	FORD
24 MODELO/ MODELO:	CARGO 2042
25 NUMERO/ NUMERO:	9BFYTA9ASKBL30659
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	15-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	5066179
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CPG CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	40218152

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4620311
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1100.0

MARIANO ENRIQUE VISINTIN
INGENIERO MECANICO
MAT. 2-3259-9

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCUATROSIETECEROCERODOS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

MERCOSUR

...cación inadecuada

...Exteriores > Placas o Bandas

MARIANO ENRIQUE VISINTIN
INGENIERO MECANICO
MAT. 2-3259-9

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Ing. Visintin, Mariano Enrique
Mat. Nº: 2-3259-9(C.I.E. Rosario)

Página 1 de 1

Certificado: V-447002



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP *	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA	Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)	
CRT	110-045	FECHA 01/12/2025	HORA HI: 18:21 / HF: 18:42	Nro.	**045-01184801**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR:	ABUT TRANSPORTES S.A.	DOMINIO **AE031UP**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	FORD	CARGO 2042	9BFYTA9A5KBL30659
MOTOR	FORD	CARGO 2042	5066179
TACOGRAFO	CONTINENTAL		40218152
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

	CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.03
1		4765	10.5	11.0	4.55	45.99	CO(%)	HC(ppm)
2		2211	7.34	6.39	12.94	63.3	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	89.9 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		6976				51.48	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
TRAC 3/4	2	6976	7.07	6.39	9.62	19.67	DERIVA	-5.74 m/Km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

MARIANO ENRIQUE VISINTIN
INGENIERO MECANICO
MAT. 2-3259-9

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Visintin, Mariano	Ing. Visintin, Mariano Enrique Mat. Nº: 2-3259-9(C.I.E. Rosario)

Certificado: V-447002