Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3P1C3e9xU

Serie V

CERTIFICADO Nº 0597253

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/07.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/07.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: VEITRAN S.A. (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30707315152
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: J.B. PALACIOS Nº 617
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MAIPÚ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5511
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2615468798 2634 599927
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): ADMINISTRACION@TRANSPORTEVEIZA.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA694ZZ
10 REGISTRO / RENAVAM: 8568037
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 29/11/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 29/11/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 29/11/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTEC MEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LEONARDO J. HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

Ingeniero Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070-X

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 4.00 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MALDONADO
24 MODELO/ MODELO: SEMIREMOLQUE 3 EJES
25 NUMERO/ NUMERO: 8EMP1453SGA000041
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CI CP CPG CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: TRANSPORTE VEIZA S.A.
FCM Nº: 4615597
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DUPLICADO

CEROCINCONUEVESIETEDOSCINCOTRES


MUESTRA

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

Escaneado con CamScanner



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

Escaneado con CamScanner

AA694ZZ/1 P1,40m Maiz

Presidencia de la Nacion

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CAT 080-035	FECHA 29/11/2023	HORA HI: 08.58 / HF: 09.09	Nro. 055-01199498

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: VEITRAN S.A.	DOMINIO AA694ZZ	AÑO 2016
MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MALDONADO	SEMIREMOLQUE 3 EJES	8EMP14535GA000041
MOTOR	-	
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	5921	15.99	14.8	7.44	53.01	CO(%)	HC(ppm)
2	5245	13.64	14.16	3.67	54.03	NOX	
3	5411	12.99	14.61	11.09	52.0	RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	16577				53.0	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	16578	16.58	13.26	20.02	18.35	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Circulo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (> Estado deficiente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retroreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: V-597253

Escaneado con CamScanner