Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5GfTI5pRqx

Serie V

CERTIFICADO Nº 0625582

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM. 2,5 S/N
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2919
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03400474001 3400510831
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TPREB@CABLENET.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AE139MW**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A703033
11 **AÑO** / ANO: 2020
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 20/11/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 20/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **20/11/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** DILEV ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-032
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: ING. FABIAN HERNAN FRUGOLI
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 241555(C.I.F)
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO:

FABIAN FRUGOLI
Ingeniero Mecánico
M.P. 241555
FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.12 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO/** MODELO: 19.360 HR
25 **NUMERO/** NUMERO: 9536R8276KR911081
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 36599906
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CMG CI CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 09818795


OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4596239
Nro. de ICM: 263988
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1260.0
Decreto 032/2018 tractor 55.5T categoria "C" potencia 360cv

ORIGINAL

CEROSEISDOSCINCOCINCOOCHODOS

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 20/11/2025	HORA HI: 14:16 / HF: 14:40	Nro. **032-01107185**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR TRANSPREB S.A.	DOMINIO **AE139MW**	AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	19.360 HR	9536R8276KR911081
MOTOR	CUMMINS	ISL 360	36599906
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09818795
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	EJE IZQ.	EJE DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4464	10.56	11.49	8.09	50.35
2	2176	5.56	6.26	11.18	55.37
3	1978	4.95	5.36	7.65	53.13
4					
TOTAL	8618				52.26
FRENO ESTAC. 2	8618	7.46	7.01	6.03	17.12

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.33
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	88.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.6 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable tecnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

FABIAN [illegible]
Ingeniero Mecánico
[illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Malarria, Gaston	Ing. Frugoli, Fabián Hernán Mat. Nº: 241555(C.I.E)

Certificado: V-625582