Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

7JmNfhmWj

Serie V

CERTIFICADO Nº 0201683

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: CHIVILISCO HECTOR SALVADOR
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 23111033919
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: OHUANTA RUTA 301 S/N S/C
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LULES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 4139
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 01
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: TUCUMÁN

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **AC163YE**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A611225
11 **AÑO /** ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO/**CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 27/01/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 27/01/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **27/01/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 120-059
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JOSE RAMON TANA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 28210(COPIT)

Ing. JOSE RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
TO TUCUMAN
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 4.10 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 15.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: HERMANN
24 **MODELO/** MODELO: PALETERO S.PA.3E371 2+1
25 **NUMERO/** NUMERO: 8EHSPA3E0GA000808
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCG (CAJA CARGA GRAL)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3870822
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -


(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

VERSUR

ORIGINAL

CERODOSCEROUNOSEISOCHOTRES





Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103905081606

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 27/01/2025	HORA HI: 10:58 / HF: 11:22	Nro. **059-01082835**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CHIVILISCO HECTOR SALVADOR	DOMINIO **AC163YE**	AÑO 2018

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS HERMANN	PALETERO S.PA.3E371 2+1	8EHSPA3E0GA000808
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCG (CAJA CARGA GRAL)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2109	4.46	5.81	23.24	49.64	CO(%)	HC(ppm)
2	2073	4.39	5.1	13.92	46.67	NOX	
3	2055	4.69	5.52	15.04	50.65	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6237				48.98	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gomez, Juan Francisco	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Certificado: V-201683