


Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

allpOmnitr

Serie V

CERTIFICADO Nº 0877302

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA / CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA / CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ( ) VTC (X)

TITULAR PROPIETARIO: UDRIZARD VIVIANA ISABEL
CUIT: 27222301241
DOMICILIO: ITUZAINGO Nº2045
CIUDAD / MUNICIPIO: CONCORDIA
CODIGO POSTAL (CP): 3200
TELEFONO: 3454019469
E-MAIL / EMAIL:
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: ONG122
REGISTRO / RENAVAM: A422822
AÑO / ANO: 2015
CATEG. VEHICULO / CATEG. VEICULO: O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/01/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE EMISSÃO: 28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 28/01/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
RESPONSÁVEL TECNICO:
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
ANCHO / LARGURA: 9.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
MODELO / MODELO: BARANDAS VOLCABLES 3 EJES
NUMERO / NUMERO: 9BAA0973AF1000020
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE RUEDA / EJES / TIPO DE EIXO (*): 10-20
TARA / TARA (*):
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*):
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO/ TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4751144
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

0877302CEROOCHOSIETESIETETRESNUEVEDOS

ORIGINAL

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

...PARAMO (LATERALES DEBEN SER DE COLOR AMBAR)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento


071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (ESTADO DE TULIPA DERECHA)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO DE PINTURA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopoli, Hector Daniel Mat. Nº 41382(CIEER)

Certificado: V-877302



MS V-0877392

MERCOSUR

Secretaría de Transporte

REVISION TECNICA OBLIGATORIA

(RES. GMC. 75/97)

26

VALIDO HASTA

27

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MS V-0877392

RTO

allpOrhnlY

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 9.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
- MODELO/ MODELO: BARANDAS VOLCABLES 3 EJES
- NUMERO/ NUMERO: 8BAA0973AF1000020
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
- POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4751144

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: UDRIZARD VIVIANA ISABEL
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 27222301241
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: ITUZAINGO Nº2045
- CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
- TELEFONO/ TELEFONE: 3454019469
- E-MAIL/ E-MAIL(*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: ONG122
- REGISTRO / RENAVAM: A422822
- AÑO / ANO: 2015
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/01/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE EMISSÃO: 28/01/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 28/01/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MOTORTEST S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-016
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HÉCTOR DANIEL PALOROLO
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento não facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSIETESIETETRESNUEVEDOS

MERCOSUR

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (ESTADO DE TULIPA DERECHA)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO DE PINTURA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palorolo, Hector Daniel Mat. Nº 41382(CIEER)

Página 1 de 3

Certificado: V-877392



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

HORA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 1

	PASAJEROS (———)	VTJL (———)	PARTICULAR (———)
0-016	FECHA 28/01/2026	HORA HI 11:27 / HF 11:56	N/D. 016-01080811
ACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)		DOMINIO ONG122	AÑO 2015
UDRIZARD VIVIANA ISABEL			NÚMERO
MARCA	MODELO		
SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 3	8BAA0973AF1000020	
-	-	-	
AÑO			
OLOR		-	
OCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	PLANO VTP Nº. -	
-	EXPTE. VTP -		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2488	6.24	7.28	14.29	55.39	CO(%)	HC(ppm)
2	1724	5.0	4.82	3.6	58.06	NOX	
3	2046	6.08	5.38	11.51	57.1	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6258				56.69	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
EJES 3	6258	6.53	5.64	13.63	19.82	DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (2DO EJE LADO DERECHO 3ER EJE AMBOS LADOS)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (2DO Y 3ER EJE LADO IZQ)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LATERALES DEBEN SER DE COLOR AMBAR)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (ESTADO DE TULIPA DERECHA)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO DE PINTURA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopoli, Héctor Daniel Mat. Nº 41382(CIRSA)

Certificado: V-877392