


Transporte
de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

040-016	FECHA 21/01/2026	PASAJEROS (--------) / VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)		HORA HI: 16:14 / HF: 16:37	
TITULAR: CARRILLO WALTER SALVADOR			Nro. 016-01080680

MARCA			
CHASIS SOLA Y BRUSA		DOMINIO AE548TT	AÑO 2021
MOTOR -	MODELO BARANDAS VOLCABLES 4		NÚMERO 8BAK0954AM1000003
TACOGRAFO	-		-
LIMITADOR			
CARROCERIA -			
-	TCA (CAJA ABIERTA)		-
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	1618
2	1938
3	1544
4	2158
TOTAL	7258
FRENO ESTAC. 4	7258

CONTROL DE FRENOS

	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
	4.38	3.75	14.38	51.22
	4.83	4.53	6.21	49.23
	3.49	4.16	16.11	50.51
	4.61	5.03	8.35	45.54
				48.85
	5.8	5.51	5.0	15.88

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (3ER EJE AMBOS LADOS
4TO LADO DERECHO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE BANDAS LATERALES)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martínez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-877304

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3nV9Bdeqc

Serie V

CERTIFICADO Nº 0877304

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CARRILLO WALTER SALVADOR
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20214252377
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BVARD FRANCOU 2307
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3265
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3447 480716
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTECARRILLO@HOTMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE548TT
10 REGISTRO / RENAVAM: B161924
11 AÑO / ANO: 2021
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 21/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/01/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 MODELO/ MODELO: BARANDAS VOLCABLES 4 EJES
25 NUMERO/ NUMERO: 8BAK0954AM1000003
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 36000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CPG CI CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4735915
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSIETESIETETRESCEROCUATRO

FECHA DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
		Palopolo, Héctor Daniel