

MS V-0861761

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
7RAzbv7jOo

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GRUPO COLONIA S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	TUCUMAN Nº 387
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN MIGUEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1661
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AD143SS
10 REGISTRO / RENAVAM:	A519689
11 AÑO / ANO:	2018
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	13/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	13/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	13/01/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSTECMEC S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-055
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LEONARDO J. HUESO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	SOLA Y BRUSA
MODELO/ MODELO:	CORT LAT 3 EJES TANDEM
NUMERO/ NUMERO:	8BAE1553GJ1000413
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	3D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	27000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	CATEGORÍA O (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*):	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO/ TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG CI CPG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*):	-
NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4714841
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL


CEROOCHOSEISUNOSIETESEISUNO

MERCOSUR

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: V-861761



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6, - Inscripción CNRT	Nro: -
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4714841	13/01/2026 15:32






A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis	
AD143SS		8BAE1553GJ1000413		
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
SOLA Y BRUSA		CORT LAT 3 EJES TANDEM		2018

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
04		Semirremolque		S/Cabina		3d		N/C	
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
N/C		N/C		N/C		Perno Rey		Caja Cerrada	

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
4.00 m		2.60 m		15.50 m	
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
13.90 m		N/C		N/C	

21	Distancia entre Ejes								22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	1.30 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		2.50 m		2.60 m	

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
3025 kg		2789 kg		2841 kg		N/C		N/C	

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A N° Taller: 55	Nombre: Leonardo Hueso Matrícula: 11070A	

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 13/01/2026	HORA HI: 15:08 / HF: 15:35	Nro. **055-01201754**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.		DOMINIO **AD143SS**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	CORT LAT 3 EJES TANDEM	8BAE1553GJ1000413
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3025	8.47	8.17	3.54	56.07	CO(%)	HC(ppm)
2	2789	6.69	6.97	4.02	49.93	NOX	
3	2841	6.82	7.39	7.71	50.99	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8655				52.42	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	8656	8.66	6.93	19.98	18.36	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (Patente en mal estado)

APTO

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.C.M.)

Certificado: V-861761