Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
38K4d7Gzu0

Serie V

CERTIFICADO Nº 0901018

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO:
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: SB A LA PATAGONIA SRL (*)
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CUIT 30715986112
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: COULIN 1193
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): BAHÍA BLANCA
06 TELEFONO/ TELEFONE: 8000
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): 2914721279 2914 127713
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: JMA283
10 REGISTRO / RENAVAM: A554084
11 AÑO / ANO: 2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 02/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 02/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 02/01/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: BULLMETAL S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-071
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MATÍAS ENRIQUEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 57720(C.I.P.B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MONTENEGRO
24 MODELO/ MODELO: SPLE
25 NUMERO/ NUMERO: 8A9SPLEVDAANM1208
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CTE CI CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCAPC (CAJA ABIERTA CON PLATAPORMA DE CARGA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE / TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: TRANSLOGIC.3H SA
FCM Nº: 4686754
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -


ORIGINAL

CERONUEVECEROUNOCEROUNOOCHO

Ing. ENRIQUEZ MATIAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Escaneado con CamScanner





38K4d7Gzu0

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 02/01/2026	HORA HI: 13:54 / HF: 14:23	Nro. **071-01165647**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SB A LA PATAGONIA SRL	DOMINIO **JMA283**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MONTENEGRO	SPLE	8A9SPLEVDAANM1208
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCAPC (CAJA ABIERTA CON	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2319	6.33	6.47	2.16	56.27	CO(%)	HC(ppm)
2	2362	5.05	5.47	7.68	45.4	NOX	
3	2300	5.51	5.97	7.71	50.88	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
					50.82	INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6981				19.91	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6982	5.71	7.93	27.99		DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (2 EJE AMBOS)

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (1 EJE LADO IZQUIERDO)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (REMPLAZAR BABEROS PROX RTO 1 EJE)

APTO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Escaneado con CamScanner