Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4T5X3baRvy

Serie **V**

CERTIFICADO Nº **0878892**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30670865882
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: FEDERACION 1597
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CONCORDIA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3200
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3454023423 3454066054
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AB270NV**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** 202602765766
11 **AÑO / ANO:** 2017
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 09/02/2026
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 09/02/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **09/02/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: R360 A4X2
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSR4X200++H3901026+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 8290133
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): 360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CMG CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 09664149

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 4779505
Nro. de ICM: 91891
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 770.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSIETEOCHOOCHONUEVEDOS

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



4T5X3baRvy

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR CON PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO Revisión Técnica Obligatoria

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 09/02/2026	HORA HI: 16:16 / HF: 16:56	Nro. **016-01081096**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA	DOMINIO **AB270NV**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R360 A4X2	+9BSR4X200++H3901026+
MOTOR	SCANIA	R360	8290133
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL Sí		09664149
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4913	11.31	12.93	12.53	50.29
2	2183	6.38	6.26	1.88	59.02
3	1247	4.05	3.57	11.85	62.29
4					
TOTAL	8343				54.37
FRENO ESTAC. 2	8343	6.7	5.98	10.75	15.49

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0,28
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	88.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.69 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje (1ER. EJE LADO IZQ.)

050101(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Corrosión avanzada

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (ESTADO TULIPA TRASERA DER.)

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (TULIPAS)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO CHAPAS PATENTES)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURAS FUERA DE ZONA DE BARRIDO)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (3ER EJE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Palopolo, Héctor Daniel	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-878892

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO RED TOP TECHNOLOGY

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 040-016	FECHA 09/02/2026	HORA HI: 16:16 / HF: 16:56	Nro. **016-01081096**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA	DOMINIO **AB270NV**	AÑO 2017

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	R360 A4X2	+9BSR4X200++H3901026+
MOTOR SCANIA	R360	8290133
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR Sí		09664149
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE BANDAS EN GENERAL)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Palopolo, Héctor Daniel	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127 (C.I.E.E.R)


Certificado: V-878892

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

Argentina

En conformidad al inc 23, Artículo 34, Anexo 1 del Dto 779/95 y la Disp 25/09, Anexo II, apartados 1 y 7

N°: 91891



A. Datos de la Unidad

1. Dominio	2a. Número de Chasis	2b. Número de Motor	2c. Licencia Conf. de Modelo
AB270NV	9BSR4X200H3901026	8290133	

3. Marca	4. Modelo	5. Año
SCANIA	R360 A4X2	2017

6a. Titular	6b. Operador Ruta	6c. CUIT
ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA CLAUDIA SH	ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA CLAUDIA SH	30670865882

7a. Categoria	7b. Límite Técnico	7c. Gestion Elec. Freno	7d. Motorizacion
N3		ABS	Combustion Interna (Diesel)
7e. Potencia	**7f. Peso / Potencia**	**7g. Emisiones**	**7h. Luces Led**
360 cv	6 cv/t	EURO 3	NO

B. Características de la Modificación

8. Tipo de Vehiculo

Camión Tractor

9a. Tipo de Cabina	9b. Cantidad de Puertas	9c. Cristales Agregados	9d. Cantidad de Asientos
Dormitorio	2	N/C	0

10a. Tipo de Caja o Carrocería	10b. CT Bodega	10c. Marca / Modelo / Nro de Plano
Plato de Enganche		

11a. Tipo de Izaje	11b. Cantidad de Tanques	11c. Capacidad Total de Combustible
Sin Izaje	2	770,00 l

12a. Paragolpes s/IRAM-AITA 10260	12b. Altura	12c. Prot. Lat. s/IRAM-AITA 10276	12d. Altura
NO		NO	

13. Tipo de Tren	14. Tipo de Tracción
1s2d	6x2

15a. Tipo de Vinculación Delantera	15b. Modelo / Chas	15c. Altura	15c. Factor D/U
No Corresponde	N/C	N/C	N/C
16a. Tipo de Vinculación Trasera	**16b. Modelo / Chas**	**16c. Altura**	**16c. Factor D/U**
Plato	JOST		152

17. Ejes

	Eje	Tipo	Rodado	Suspensión
a	1er	Simple	22.5	Mecánica
b	2do	Doble	22.5	Mecánica
c	3er	Doble	22.5	Neumática

C. Dimensiones

18. Distancia desde el 1° Eje al

al 2°: 3600 mm	al 3°: 4900 mm	al 4°: N/C	al 5°: N/C

19a. Trocha 1er eje	19b. Trocha 2do eje	19c. Trocha 3er eje	19d. Trocha 4to eje	19e. Trocha 5to eje
2000 mm	2000 mm	2000 mm	N/C	N/C

20. Altura	21. Ancho	22. Largo	23. Longitud de Articulación
3600 mm	2600 mm	7200 mm	5200 mm

24. Dist. e/1er Eje y el Centro de Carga	25. Longitud Voladizo Trasero
3800 mm	850 mm

26a. Peso 1er eje	26b. Peso 2do eje	26c. Peso 3er eje	26d. Peso 4to eje	26e. Peso 5to eje
4600 kg	3000 kg	2500 kg	N/C	N/C

D. Certificados de Fabricación de Modificación Asociados

27	Taller	N Protocolo	Tipo de Modificación	N CFM

28. Observaciones

VEHICULO CUENTA CON DOS TANQUES LATERALES DE COMBUSTIBLE, PARA UNA CAPACIDAD TOTAL DE 770 LITROS, VEHICULO PERMITE ESCALABILIDAD CATEGORIA D 52,5tn.

E. Conclusión

29. Tara Total	30. Peso Máximo (art. 53)	31a. PBT
10100 kg	24000 kg	24000

31b. Carga Útil	31c. % PBT en ED	32. CMT	33. PMC
13900 kg	25.30	52500 kg	52500 kg

34. Denom. RNPA	35. Tráfico	36. Servicio
CAMION TRACTOR CON PLATO DE ENGANCHE	Nacional	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha y Hora de Emisión	Firma del Ingeniero Certificador	QR
17/02/2022 09:23	Nombre: Luis Maria Arrien Matrícula: 12196	
Resultado		
SATISFACTORIO		

Toda modificación de la configuración de modelo actual debe realizarse en un Taller Modificador habilitado por la CNTySV.






INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

CNTSV

EN CONFORMIDAD AL INC.23, ARTÍCULO 34, ANEXO 1 DEL DTO.779/95 Y LA DISP.25/09, ANEXO II, APARTADOS 1 y 7 Y SUS MODIFICACIONES

N°: 91891




DATOS DE LA UNIDAD

DOMINIO	NÚMERO DE CHASIS	CATEGORÍA	TIPO DE VEHÍCULO
AB270NV	9BSR4X200H3901026	N3	CAMIÓN TRACTOR
NÚMERO DE MOTOR	**LICENCIA CONF. DE MODELO**	**MARCA**	**MODELO**
8290133	-	SCANIA	R360 A4X2
AÑO	**TITULAR**	**OPERADOR RUTA**	**CUIT**
2017	ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA CLAUDIA SH	ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA CLAUDIA SH	30670865882

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉCNICO (kg)	GESTIÓN ELEC. DE FRENOS	MOTORIZACIÓN
-	ABS	COMBUSTION INTERNA (DIESEL)

POTENCIA (cv)	PESO/POTENCIA	EMISIONES	LUCES LED
360	6 CV/T	EURO 3	NO
TIPO DE CABINA	**CANTIDAD DE PUERTAS**	**CRISTALES AGREGADOS**	**CANTIDAD DE ASIENTOS**
DORMITORIO	2	-	0

TIPO DE CAJA O CARROCERÍA	CT BODEGA (m^3)	MARCA/MODELO/N° DE PLANO
PLATO DE ENGANCHE	-	-
TIPO DE IZAJE	**CANTIDAD DE TANQUES**	**CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE (l)**
SIN IZAJE	2	770

PARAGOLPES S/IRAM-AITA 10260	PROT. LAT. S/IRAM-AITA 10276
NO	NO
TIPO DE TREN	**TIPO DE TRACCIÓN**
1s2d	6X2

TIPO DE VINCULACIÓN DELANTERA	MODELO/CHAS	FACTOR D/U
-	-	-
TIPO DE VINCULACIÓN TRASERA	**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
PLATO	30ST	152

EJES

	EJE	TIPO	RODADO	SUSPENSIÓN
A	1ER	SIMPLE	22.5	MECÁNICA
B	2DO	DOBLE	22.5	MECÁNICA
C	3ER	DOBLE	22.5	NEUMÁTICA

DIMENSIONES

DISTANCIA (mm) DESDE EL 1° EJE AL

2°: 3600 | 3°: 4900 | 4°: - | 5°: -

TROCHA 1° EJE (mm)	TROCHA 2° EJE (mm)	TROCHA 3° EJE (mm)	TROCHA 4° EJE (mm)	TROCHA 5° EJE (mm)
2000	2000	2000	-	-
ALTURA (mm)	**ANCHO (mm)**	**LARGO (mm)**	**LONG. DE ARTICULACIÓN (mm)**	**LONG. VOLADIZO TRASERO (mm)**
3600	2600	7200	5200	850

ANCHO PISADA TRASERA (mm)	ALTURA PLATAFORMA (mm)
-	-

OBSERVACIONES

VEHICULO CUENTA CON DOS TANQUES LATERALES DE COMBUSTIBLE, PARA UNA CAPACIDAD TOTAL DE 770 LITROS. VEHICULO PERMITE ESCALABILIDAD CATEGORIA D 52.5TN.

CONCLUSIÓN

TARA TOTAL (kg)	PESO MÁXIMO (kg) [ART.53]	PBT (kg)
10100	24000	24000
CARGA ÚTIL (kg)	**CMT (kg)**	**PMC (kg)**
13900	52500	52500
DENOMINACIÓN RNPA	**TRÁFICO**	**SERVICIO**
CAMION TRACTOR CON PLATO DE ENGANCHE	NACIONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

FECHA DE EMISIÓN	CENTRO DE CERTIFICACIÓN	FIRMA DEL INGENIERO CERTIFICADOR	QR
17/02/2022	Nº: 502		
RESULTADO	RAZÓN SOCIAL: CARZIM DE SAN MIGUEL S.A.		
SATISFACTORIO		NOMBRE: LUIS MARIA ARRIEN MATRÍCULA: 12196	

TODA MODIFICACION DE LA CONFIGURACION DE MODELO ACTUAL DEBE REALIZARSE EN UN TALLER MODIFICADOR HABILITADO POR LA CNTSV

360CV
S.R
D