Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-100	FECHA 03/12/2025	HORA HI: 14:20 / HF: 15:29	Nro. **100-01113410**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE FBM S.R.L	DOMINIO **AC098RN**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	DAILY 70C17 PASO 4350	93ZC70C01J8475423
MOTOR	IVECO	F1CE0481N 3.0D 16V	7261690
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCAPC (CAJA ABIERTA CON	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1567	5.96	5.16	13.42	72.34
2	3646	10.92	11.84	7.77	63.63
3					
4					
TOTAL	5213				66.25
FRENO ESTAC. 2	5213	5.99	6.38	6.11	24.19

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD 0.82		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	91.3 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	-1.44	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (CUBIERTAS TRASERAS AMBOS LADOS CON DESGASTE)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (LUCES DE POSICION DELANTERAS AMBOS LADOS CON FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO CORREGIR)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (POSEE OBLEAS VENCIDAS EN EL PARABRISAS. QUITAR)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (BABEROS TRASEROS AMBOS LADOS FALTAN COLOCAR)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (DEBE ADECUAR EL CAMBIO DE TIPO EN CEDULA VERDE)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	MILENESE, JULIAN	Ing. Rafael, Horacio E. Mat. Nº: 101223 (COPIME)

Certificado: V-719821

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
4MEEukp5Y

Serie V

CERTIFICADO Nº 0719821

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE FBM S.R.L
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30712307095
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: YERBAL 2291
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1001
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 00
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AC098RN**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B8441
11 **AÑO** / ANO: 2017
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N2
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 03/12/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 03/12/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **03/12/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: POLCAR NORTE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 050-100
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING HORACIO E. RAFAEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: I012230(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 2,90 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2,20 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7,60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: IVECO
24 **MODELO**/ MODELO: DAILY 70C17 PASO 4350
25 **NUMERO**/ NUMERO: 93ZC70C01J8475423
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 15-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 6900
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 7261690
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCAPC (CAJA ABIERTA CON PLATAFORMA DE CARGA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4626870
Nro. de ICM: 181682
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

RIGINAL

CEROSIETEUNONUEVEOCHODOSUNO

MERCOSUR
RTO
Escaneado con CamScanner



4MEEukp5YP

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION RIGIDO CAB SIM CAJA ABIERTA C/PLAT DE CARGA
SENASA	-


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner