Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7C1yh7vbvR

Serie V

CERTIFICADO Nº 0865913

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	TITULAR/ PROPIETÁRIO:	FURNIER LUIS ANDRES
02	RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20294199153
03	DOMICILIO/ ENDEREÇO:	LA RIOJA 1368
04	CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN MARTÍN
05	CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5570
06	TELEFONO/ TELEFONE:	263
07	E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08	DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09	MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	EFG558
10	REGISTRO / RENAVAM:	A721890
11	AÑO / ANO:	2003
12	CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	26/02/2026
14	FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	26/02/2026
15	FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	26/08/2026
16	CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITÉ S.A.
17	CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18	RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. BRUNO R. ROMANO
19	Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	0005279(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

Por REVITE S.A.
Bruno Rolando Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	ALTURA / ALTURA:	2.80 m.
21	ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22	LARGO / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	MARCA / MARCA:	RANDON
24	MODELO/ MODELO:	SR-CG-02+01
25	NUMERO/ NUMERO:	9ADPSRA3F4M190548
26	CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30	CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31	CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	NUMERO / NÚMERO (*):	-
33	COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34	POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	TIPO/ TIPO:	-
38	CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CI CP CMG
40	TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41	TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	MARCA/ MARCA (*):	
43	NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4816100
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -


MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSEISCINCONUEVEUNOTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO ON

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 26/02/2026	HORA HI: 11:00 / HF: 11:55	Nro. **017-01148130**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FURNIER LUIS ANDRES	DOMINIO **EFG558**	AÑO 2003

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F4M190548
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		3011	7.59	5.98	21.21	45.94	CO(%)	HC(ppm)
2		1536	3.22	3.61	10.8	45.33	NOX	
3		1921	4.21	4.89	13.91	48.29	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		6468				46.49	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	6468	7.56	8.5	11.06	25.31	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Por REVITE S.A. Bruno Rolando Romano Ingeniero Industrial M.P. 0005279
		Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Certificado: V-865913

Escaneado con CamScanner