Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5cTiFdJh10

Serie V

CERTIFICADO Nº 0054733

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: GARNIER MARCELO SERGIO P.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30711951993
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: AV. LIBERTAD Nº 1235
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3265
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3447451576
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: AF208VU
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A796455
11 **AÑO** / ANO: 2022
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 05/03/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 05/03/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 05/03/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: BARANDAS VOLCABLES 4 EJES
25 **NUMERO/** NUMERO: 8BAK0974AN1000150
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 4
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 36000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CP CI CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)


TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3950705
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCINCOCUATROSIETETRESTRES







5cTiFdJh10

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 05/03/2025	HORA HI: 11:54 / HF: 12:18	Nro. **016-01074702**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GARNIER MARCELO SERGIO P. GARNIER HERNAN	DOMINIO **AF208VU**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 4	8BAK0974AN1000150
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1696	4.46	4.45	0.22	53.55
2	1416	4.67	3.73	20.13	60.47
3	1975	6.57	5.5	16.29	62.3
4	2077	5.77	6.5	11.23	60.22
TOTAL	7164				59.26
FRENO ESTAC. 4	7164	5.7	6.34	10.09	17.13

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lauría, Gustavo	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-054733

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5cTiFdJh10

Serie V

CERTIFICADO Nº 0054733

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: GARNIER MARCELO SERGIO P.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30711951993
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: AV. LIBERTAD Nº 1235
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3265
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3447451576
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: AF208VU
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A796455
11 **AÑO** / ANO: 2022
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 05/03/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 05/03/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 05/03/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: BARANDAS VOLCABLES 4 EJES
25 **NUMERO/** NUMERO: 8BAK0974AN1000150
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 4
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 36000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CP CI CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)


TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3950705
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCINCOCUATROSIETETRESTRES







5cTiFdJh10

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 05/03/2025	HORA HI: 11:54 / HF: 12:18	Nro. **016-01074702**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GARNIER MARCELO SERGIO P. GARNIER HERNAN	DOMINIO **AF208VU**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 4	8BAK0974AN1000150
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1696	4.46	4.45	0.22	53.55
2	1416	4.67	3.73	20.13	60.47
3	1975	6.57	5.5	16.29	62.3
4	2077	5.77	6.5	11.23	60.22
TOTAL	7164				59.26
FRENO ESTAC. 4	7164	5.7	6.34	10.09	17.13

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lauría, Gustavo	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-054733



Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
59qY6bZWO

Serie V

CERTIFICADO Nº 0873244

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: GARNIER MARCELO SERGIO P.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30711951993
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: AV. LIBERTAD Nº 1235
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3265
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3447451576
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AF208VU**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A796455
11 **AÑO** / ANO: 2022
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 04/03/2026
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 04/03/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **04/03/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VECOR SRL
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-035
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GASTÓN EDGARDO CANDELERO
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 23495199/4794(CIEC

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Ver [illegible]

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.40 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 9.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: BARANDAS VOLCABLES 4 EJES
25 **NUMERO/** NUMERO: 8BAK0974AN1000150
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 4
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 36000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CD CE CMC ACOPLADO
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEÍCULO: TCA (CAJA ABIERTA)
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES/ OBSERVAÇÕES: CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSIETETRESDOSCUATROCUATRO

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

GA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
T 050-035	FECHA 04/03/2026	HORA HI: 14:30 / HF: 15:10	Nro. **035-01067782**

DENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

ITULAR: GARNIER MARCELO SERGIO P. GARNIER HERNAN | DOMINIO **AF208VU** | AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 4	8BAK0974AN1000150
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		1542	3.73	4.39	15.03	53.68
2		1210	4.3	4.44	3.15	73.63
3		1598	5.52	5.17	6.34	68.19
4		1811	5.34	4.44	16.85	55.05
TOTAL		6161				61.76
FRENO ESTAC.	3	6161	4.9	5.7	14.04	17.54

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

gistrar anticaida de punta (L)

170103(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Lanza de Arrastre > Mal estado de bujes de unión entre lanza y tornamesa.

eje Izquierdo 3ero masa (L)

4to eje ambos lados 3ero en masa (L)

Izquierdo 3ero en masa (L)

no tensor 4to eje con juego (L)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Arregui, Pablo N.	Ing. Candelero, Gastón Edgardo Mat. Nº: 23495199/4794(CIEC (Colegio de

Certificado: V-873244

Escaneado con CamScanner



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
59qY6bZWO

Serie V

CERTIFICADO Nº 0873244

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: GARNIER MARCELO SERGIO P.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30711951993
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: AV. LIBERTAD Nº 1235
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3265
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3447451576
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AF208VU**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A796455
11 **AÑO** / ANO: 2022
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 04/03/2026
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 04/03/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **04/03/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VECOR SRL
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-035
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GASTÓN EDGARDO CANDELERO
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 23495199/4794(CIEC

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Ver [illegible]

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.40 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 9.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: BARANDAS VOLCABLES 4 EJES
25 **NUMERO/** NUMERO: 8BAK0974AN1000150
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 4
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 36000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CD CE CMC ACOPLADO
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEÍCULO: TCA (CAJA ABIERTA)
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES/ OBSERVAÇÕES: CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSIETETRESDOSCUATROCUATRO

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

GA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
T 050-035	FECHA 04/03/2026	HORA HI: 14:30 / HF: 15:10	Nro. **035-01067782**

DENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

ITULAR: GARNIER MARCELO SERGIO P. GARNIER HERNAN | DOMINIO **AF208VU** | AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 4	8BAK0974AN1000150
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		1542	3.73	4.39	15.03	53.68
2		1210	4.3	4.44	3.15	73.63
3		1598	5.52	5.17	6.34	68.19
4		1811	5.34	4.44	16.85	55.05
TOTAL		6161				61.76
FRENO ESTAC.	3	6161	4.9	5.7	14.04	17.54

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

gistrar anticaida de punta (L)

170103(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Lanza de Arrastre > Mal estado de bujes de unión entre lanza y tornamesa.

eje Izquierdo 3ero masa (L)

4to eje ambos lados 3ero en masa (L)

Izquierdo 3ero en masa (L)

no tensor 4to eje con juego (L)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Arregui, Pablo N.	Ing. Candelero, Gastón Edgardo Mat. Nº: 23495199/4794(CIEC (Colegio de

Certificado: V-873244

Escaneado con CamScanner



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Escaneado con CamScanner