


Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 6WnENglWX

Serie V

**CERTIFICADO Nº 0410792**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETARIO: | CARRILLO WALTER SALVADOR |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20214252377 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | BVARD FRANCOU 2307 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | VILLA ELISA |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 3265 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 3447 480716 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | TRANSPORTECARRILLO@HOTMAIL.COM |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | ENTRE RÍOS |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | AD418YL |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B119769 |
| 11 AÑO / ANO: | 2019 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 27/12/2025 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACAO: | 27/12/2025 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 27/12/2026 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | SEGURIDAD MECANICA S.R.L. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 040-015 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. CÉSAR OSCAR MARTINEZ |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 41758(CIEER) |

FIRMA RESP. TECNICO / ASIGNATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO**

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.50 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 8.30 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | SCANIA |
| 24 MODELO/ MODELO: | R400 B4X2 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | +9BSR4X200++K3933717+ |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 16500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | CATEGORÍA D (Dec. 32/2018) |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 8323370 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | 400 CV-DIN |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CI CF CP CPG CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMION TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCA (CAJA ABIERTA) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | CONTINENTAL |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | 09843107 |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**

FCM Nº: 4677627
Nro. de ICM: 170605
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROUNOCEROSIETENUEVEDOS

MRCOSUR

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| Apto | Almada, Walter E. | Ing. Martinez, César Oscar<br>Mat. Nº: 41758(CIEER) |

Página 1 de 1

Certificado: V-410792

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 040-015 | FECHA 27/12/2025 | HORA HI: 10:37 / HF: 11:08 | Nro. **015-01066058** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: CARRILLO WALTER SALVADOR | DOMINIO **AD418YL** | AÑO 2019 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | SCANIA | R400 B4X2 | +9BSR4X200++K3933717+ |
| MOTOR | SCANIA | DC13 | 8323370 |
| TACOGRAFO | CONTINENTAL | | 09843107 |
| LIMITADOR | Sí | | |
| CARROCERIA | - | TCA (CAJA ABIERTA) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV CRA

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.07 |
| 1 | 6205 | 15.79 | 14.4 | 8.8 | 49.6 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 4028 | 8.4 | 10.84 | 22.51 | 48.69 | NOX | |
| 3 | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | 93.0 dBA |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 10233 | | | | 49.24 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL |
| FRENO ESTAC. 2 | 10233 | 7.32 | 7.84 | 6.63 | 15.1 | DERIVA | 0.1 (m/Km) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (REEMPLAZAR PARA PROXIMA TECNICA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DELANTERAS)

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Almada, Walter E. | Ing. Martinez, César Oscar<br>Mat. Nº: 41758(CIEER) |



**Certificado: V-410792**