Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
442K0yGcQ

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0061123

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: GRUPO COLONIA S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: TUCUMAN Nº 387
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN MIGUEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1661
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AB891CR**
10 REGISTRO / RENAVAM: A487607
11 AÑO / ANO: 2017
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEICULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/02/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 28/02/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **28/02/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERIFICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 010-082
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HUGO RAFAEL MELMAN
RESPONSÁVEL TECNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 4.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 15.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 MODELO/ MODELO: CORT LAT 3 EJES TANDEM
25 NUMERO/ NUMERO: 8BAE1553GH1000530
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CPG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -


OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

FCM Nº: 4822939
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCEROSEISUNOUNODOSTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de M
1, art 34).


Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Des

REVISIO

FECHA	LUGAR	OBSERVA



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 14/02/2025	HORA HI: 14:09 / HF: 15:15	Nro. **082-01280300**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **AB891CR**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	CORT LAT 3 EJES TANDEM	8BAE1553GH1000530
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		1840	4.25	5.01	15.17	51.3
2		1890	4.54	4.4	3.08	48.22
3		1760	4.2	3.69	12.14	45.7
4						
TOTAL		5490				48.44
FRENO ESTAC.	2	2745	3.75	4.13	9.2	29.26
	3	2745	3.36	4.15	19.04	27.89

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (FARO TRASERO IZQUIERDO ROTO)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (COMPLETAR GUARDABARROS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Peralta Catania, Nicolás	Ing. Nemi, David E. Mat. Nº: IO11673(COPIME)

Certificado: V-115603