



1AIN15L9WW

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/DORMITORIO Y PLATO ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CERT 010-082	FECHA 09/03/2026	HORA HI: 18:42 / HF: 19:22	Nro. **082-01303987**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **HGQ096**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	IVECO	490S38T	*8ATM2ARH08X064056*
MOTOR	IVECO	490S38T	F38E06815010053
TACOGRAFO	SIEMENS VDO		07020119
LIMITADOR	No		-
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.25
1		5370	20.81	15.79	24.12	69.48	COI(%)	HC(ppm)
2		4920	12.9	13.56	4.87	54.82	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	91.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		10290				62.47	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	10290	13.6	13.61	0.07	26.96	DERIVA	0.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CODIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS FISURADO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ruiz, Nicolás Alberto	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-061576

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
1AtNI5L9W

Serie W

CERTIFICADO Nº 0061576

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 79/97.
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 79/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: GRUPO COLONIA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
- DOMICILIO / ENDEREÇO: MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
- CIUDAD / MUNICÍPIO: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
- CODIGO POSTAL / CEP (*): 1107
- TELEFONO / TELEFONE: 0
- E-MAIL / E-MAIL (*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **HGQ096**
- REGISTRO / RENAVAM: A426207
- AÑO / ANO: 2008
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: N3

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/03/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 09/03/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/03/2027**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VERIFICA S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 010-082
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HUGO RAFAEL MELMAN
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: IVECO
- MODELO / MODELO: 490538T
- NUMERO / NÚMERO: *8ATM2ARH08X064056*
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): 16500
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: -
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): F3BE0681S010053
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CF
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): SIEMENS VDO
- NUMERO / NÚMERO (*): 07020119

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4845436
Nro. de ICM: 199453
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

ORIGINAL

CEROCEROSEISUNOCINCOSIETESEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ruiz, Nicolás Alberto	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-061576



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7byL7fKcBc

Serie W

CERTIFICADO Nº 0061575

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR / CITV
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPIETARIO:	GRUPO COLONIA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
DOMICILIO / ENDEREÇO:	MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
CIUDAD / MUNICÍPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÓDIGO POSTAL / CEP(*):	1107
TELEFONO / TELEFONE:	0
E-MAIL / E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
MATRÍCULA / DOMINIO / PLACA:	GMC623
REGISTRO / RENAVAM:	A426206
AÑO / ANO:	2007
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	O4
FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO:	09/03/2026
FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBACIÓN:	09/03/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	09/03/2027
CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA:	VERIFICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN:	010-082
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
RESPONSABLE TÉCNICO:	ING. HUGO RAFAEL MELMAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	12566 (COPIME)

FIRMA RESP. TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	14.60 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA:	MONTEBRAS
MODELO / MODELO:	S.B.V.3
NÚMERO / NÚMERO:	8B9SE145G6A995138
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NÚMERO / NÚMERO (*):	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROCERIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CI CP CMG CF
TIPO DE VEHÍCULO / CLASSE DE VEÍCULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):	-
NÚMERO / NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº 4845e38
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCEROSEISUNOCINCOSIETECINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

MERCOSUR

APTO

FECHA DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
pto	Ruiz, Nicolás Alberto	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-061575

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 09/03/2026	HORA HI: 18:43 / HF: 19:21	Nro. **082-01303988**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **GML623**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MONTEBRAS	S.B.V.3	8B9SE145G6A995138
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	7120	16.5	16.02	2.91	46.56
2	4090	11.63	11.28	3.01	57.1
3	3180	10.12	12.22	17.18	71.61
4					
TOTAL	14390				
FRENO ESTAC. 2	7195	11.79	14.11	16.44	36.69
3	7195	10.5	12.77	17.78	32.97

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

ADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ruiz, Nicolás Alberto	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-061575



7byL7fKcBc

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Tra... Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Mod... 1, art 34)

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Des...

REVISI...

OBSE...

FECHA	LUGAR	

