


RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 6usVre8Qjy

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO**

- 23 ALTURA / ALTURA: 3,00 m.
- 24 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- 25 LARGO / COMPRIMENTO: 7,00 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

- 26 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- 27 MODELO/ MODELO: BM 386 VERSION 1633
- 28 NUMERO/ NUMERO: 8AC386058TA119423
- 29 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- 37 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- 34 TARA / TARA (*): -
- 35 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15500
- 36 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

**MOTOR / MOTOR**

- 32 NUMERO / NÚMERO (*): 47598210895030
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- 42 POTENCIA / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

- 44 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 45 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 47 TIPO/ TIPO: -
- 48 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

- 49 MARCA/ MARCA (*): -
- 50 NUMERO/ NÚMERO (*): -

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**
OPERADOR: ZILCH WALTER FRIEDRICH
FCM Nº: 4807257
Nro. de ICM: 323264
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: SPINELLI SILVIA NATALIA Y OTRO (*)
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20296785521
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: 1DE MAYO 531
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 03456
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AWF180
- 10 REGISTRO / RENAVAM: B122126
- 11 AÑO / ANO: 1996
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/02/2026
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 23/02/2026
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 23/08/2026
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MOTORTEST S.R.L.
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-016
- 18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
- 19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSIETENUEVEOCHOTRESCERO

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales (NO POSEE)


090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (2DO EJE BARREROS )

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima ( ubicación inadecuada)

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Lauria, Gustavo | Ing. Rotundo, Jorge Andrés<br>Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R) |



**Certificado: V-879830**



de Transporte
ncia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PASAJEROS (--------) | VTJL (--------) | PARTICULAR (--------) |
| -016 | FECHA 23/02/2026 | HORA HI: 14:36 / HF: 15:26 | Nro. 016-01081314 |

CIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional) — DOMINIO AWF180 — AÑO 1996

SPINELLI SILVIA NATALIA Y OTRO

| MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | BM 386 VERSION 1633 | 8AC38605BTA119423 |
| MERCEDES BENZ | OM | 4759821069503O |
| RAFO | | |
| ADOR | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| ROCERIA - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP Nº. - |
| - | | |

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | | 3924 | 10,95 | 10,97 | 0,18 | 56,94 |
| 2 | | 4113 | 8,77 | 10,23 | 14,27 | 47,09 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | | 51,9 |
| TOTAL | | 8037 | | | | |
| FRENO ESTAC. | 2 | 8037 | 7,68 | 7,16 | 6,77 | 18,82 |

| GASES | | |
|---|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 1,25 | |
| CO(%) | HC(ppm) | |
| NOX | | |
| **RUIDO** | | |
| EXT. ESCAPE | 88,9 dBA | |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 | |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 | PAR. |
| DERIVA | 2,4 | (m/Km) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

050101(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Corrosión avanzada (LEVE )

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales (REPARAR)

050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape (LEVE)

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales (NO POSEE)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (2DO EJE BARREROS )

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima ( ubicación inadecuada)

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Lauria, Gustavo | Ing. Rotundo, Jorge Andrés<br>Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R) |



**Certificado: V-879830**




MS V-0879830

# RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 6usVre8Qjy

El vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | SPINELLI SILVIA NATALIA Y OTRO (*) |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20296785521 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | 1DE MAYO 531 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | CONCORDIA |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 3200 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 03456 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | ENTRE RÍOS |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | AWF180 |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B122126 |
| 11 AÑO / ANO: | 1996 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 23/02/2026 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 23/02/2026 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 23/08/2026 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | MOTORTEST S.R.L. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 040-016 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO |
| 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: | 41127(C.I.E.E.R) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.00 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 7.00 m. |

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | MERCEDES BENZ |
| 24 MODELO/ MODELO: | BM 386 VERSION 1633 |
| 25 NUMERO/ NÚMERO: | 8AC38605BTA119423 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 15-1D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 15500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 475982108035030 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): | - |

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CP CF CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: ZILCH WALTER FRIEDRICH
FCM Nº: 4807257
Nro. de ICM: 323264
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSIETENUEVEOCHOTRESCERO

MERCOSUR

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales (NO POSEE)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (2DO EJE BARREROS )

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima ( ubicación inadecuada)

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Lauría, Gustavo | Ing. Rotundo, Jorge Andrés<br>Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R) |



**Certificado: V-879830**