Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
56j5kx0XsT

Serie V

CERTIFICADO Nº 0881554

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: RIEDEL EDILBERTO DANIEL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20286783482
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: JUJUY MZ E LA BIANCA B 126
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CONCORDIA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3200
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 0345
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **CKX189**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B5265
11 **AÑO** / ANO: 1998
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 01/04/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 01/04/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **01/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº** DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.30 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: R 114 GB 4X2 NZ 360
25 **NUMERO/** NUMERO: W3504370
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 3123133
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 2693108

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4899352
Nro. de ICM: 177914
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 500.0

ORIGINAL

CEROOCHOOCHOUNOCINCOCINCOCUATRO


MERCOSUR



070604(L
(luces alt
exterior - faros principales
ECTOR)
09010302
inadecua
l estado y/o con fijación
0903010
pción libre (FISURAS LEVES)
1507(L)

Galaxy S20 FE

Página 1 de 1



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 01/04/2026	HORA HI: 08:06 / HF: 08:57	Nro. **016-01082042**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: RIEDEL EDILBERTO DANIEL — DOMINIO **CKX189** — AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R 114 GB 4X2 NZ 360	W3504370
MOTOR	SCANIA	DSC	3123133
TACOGRAFO	CONTINENTAL		2693108
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5289	12.64	13.96	9.46	51.27
2	5429	14.8	13.56	8.38	53.25
3					
4					
TOTAL	10718				
FRENO ESTAC. 2	10719	10.22	10.54	3.04	52.27 / 19.74

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.09
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.1 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-2.63 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (2DO EJE AMBOS LADOS CON JUEGO LEVE)

050102(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Fijación defectuosa – Ubicación incorrecta (Ubicación incorrecta)

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales (SALIDA)

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada (LEVE DERECHO PROYECTOR)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO LEVE)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURAS LEVES)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ADECUAR TIPO)

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO



56j5kx0XsT

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	CAMION TRACTOR C/CAB DORM Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

...minación y señalización exterior - faros principales ...es a los sistemas
...cería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado ... adecuada (LEVE DERECHO PROYECTOR)
...105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parab...
...) Documentación > Descri...

Galaxy S20 FE