Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7K28f86BNa

Serie V

CERTIFICADO Nº 0590061

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTES DON TIBURCIO S.R.L.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30712696407
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA NACIONAL 9 KM 1288
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (EST.
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	4000
06 TELEFONO/ TELÉFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	TUCUMÁN
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	IXA535
10 REGISTRO / RENAVAM:	A293520
11 AÑO / ANO:	2010
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	13/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	13/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	13/12/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNICA CAÑIZARES S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	120-059
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JULIO F. VALDEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	IP00597(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	P340 A6X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSP6X200++A3658756+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8141137
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	RUTATROL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	43983

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4649853
Nro. de ICM: 77581
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1350.0


ING. JULIO FABIAN VALDEZ
MP. IP 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCINCONUEVECEROCEROSEISUNO

RTO RTO RTO





7K28f86BNa

120-059

Antecedentes de la Actividad	* Para *prestar* servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de *Transporte* Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	Tractor con plato
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO

Scanned with CamScanner



de Transporte
vencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

SI	PASAJEROS (.....)	VTV (.....)	PARTICULAR (.....)
120-059	FECHA 13/12/2025	HORA HI: 08:11 / HF: 08:23	Nro. 059-01091193

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTES DON TIBURCIO S.R.L.		DOMINIO IXA535	AÑO 2010
	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	P340 A6X2	+9BSP6X200++A3658756+
MOTOR	SCANIA	P340 A6X2	8141137
TACOGRAFO RUTATROL LIMITADOR No			43983
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.85
1	4584	14.57	11.07	24.54	57.24	CO(%)	HC(ppm)
2	3840	8.99	9.01	0.22	47.78	NOX	
3	1535	5.82	4.52	22.34	68.67	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9959				55.35	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	9959	11.8	9.66	18.14	21.97	DERIVA	-1.0 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición 55TA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (parabrisas fisurado)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (barreros en 3º eje derecho estado)

090803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre (completar guardabarros en 2º y 3º eje)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (quitar cebradas posterior)

APTO

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P. IP 00597 - COPIME
REVISIÓN TÉCNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gomez, Juan Francisco	Ing. Valdez, Julio F. Mat. Nº: IP00597(COPIME)

Certificado: V-590061

Scanned with CamScanner