Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
waCSMDA3E

Serie W

CERTIFICADO Nº 0041098

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO: CAMPOSTRINI SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30688742346
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN MARTIN Y TOFALO S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLAGUAY
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3240
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3455417513
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): CAMPOSTRINISRL@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AF284ZF
10 REGISTRO / RENAVAM: B70452
11 AÑO / ANO: 2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/04/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 21/04/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/04/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: RTV PIOLI S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 120-129
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FRANCO ADRIAN MOLINA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 1355-MC(COLEGIO DE

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3,40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 8,45 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: VOLVO
24 MODELO/ MODELO: FH 420 4X2 R
25 NUMERO/ NUMERO: *93KRG10AXNE915167*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): D138070930C2E
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): 420 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CTE CPG CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*): 40554530

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4945924
Nro. de ICM: 124048
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1060.0


(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ING. FRANCO ADRIAN MOLINA
DIRECTOR TECNICO M.P. 1355
RTV PIOLI S.R.L.

ORIGINAL

CEROCEROCUATROUNOCERONUEVEOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMIÓN TRACTOR C/CAB. DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-129	FECHA 21/04/2026	HORA HI: 13:55 / HF: 14:35	Nro. **129-01399526**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CAMPOSTRINI SRL — DOMINIO **AF284ZF** — AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 420 4X2 R	*93KRG10AXNE915167*
MOTOR	VOLVO	D13C EURO 5 SCR	D138070930C2E
TACOGRAFO	CONTINENTAL		40554530
LIMITADOR	SÍ		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.10
1		6588	15.67	16.39	4.39	49.61	CO(%)	HC(ppm)
2		4150	9.07	10.49	13.54	48.05	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	89.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		10738				49.0	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	10738	8.53	8.16	4.34	15.84	DERIVA	1.18 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (QUITAR BANDAS CABRADAS TRASERAS .
COMPLETAR BANDA FRONTAL Y LATERAL.)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Baños, Angel Ariel	Ing. Molina, Franco Adrian Mat. Nº: 1355-MC(Colegio de Ingenieros de

Certificado: W-041098