

GZV175 016-01
14/04/2026 10:58
GZV175 016-02
46bKJxVvTS
GZV175 G C 040-016 1082256 1 V 881704
14/04/2026 10:54
* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Antecedentes de la Actividad
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP
CAMION TRACTOR C/ CAB DORMIT Y CAJA ABIERTA
SENASA
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION
RTO
PLANILLA
REVISIÓN
de Transporte
ncia de la Nación
PASAJEROS (———)
FECHA 14/04/2026
016
ION DEL VEHICULO: GC (Carga interjuris
PIETRANTUENO MIGUEL BENJAMIN
MARCA
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
FO SIEMENS
R No
ERIA -
MENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA
CONTROL DE PESADA (Kg)
BASCULA
4003
4511
8514
8514
FZA. IZQ.
11.42
9.62
7.97
Sr. TRANSPORTISTA: Toda modific
y/o reparación habilitado por la C
técnico del taller. El titular, opere
RTO (Disposición SSTA N° 25/09,
050101(L) Emisión de C
SILENCIADOR)
050104(L) Emisión
originales (SALID
070603(L) Si
(luces alta



MS V-0881704

MERCOSUR

Secretaría de Transporte

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MS V-0881704

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
46bKJxVvTS

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	PIETRANTUENO MIGUEL BENJAMIN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20165921810
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SAN LORENZO OESTE 546
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0345154108095
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	GZV175
10 REGISTRO / RENAVAM:	A245063
11 AÑO / ANO:	2008
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	14/04/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	14/04/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	14/04/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	L 1624
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM6950108B576711
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	15500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	906973U0758650
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	SIEMENS
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	862083

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4927374
Nro. de ICM: 209637
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOOCHOUNOSIETECEROCUATRO

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de ...
(luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LATERALES DEBEN SER DE COLOR AMBAR)

070702(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Ubicación incorrecta, fijación incorrecta (QUITAR AGREGADAS TRASERAS EN EL PARAGOLPES)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (FRENTE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº 4112 7(C.I.E.E.R)

Certificado: V-881704