

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 08/04/2026	HORA HI: 10:59 / HF: 11:24	Nro. **015-01067867**

CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CARRILLO WALTER SALVADOR — DOMINIO **AF805LW** — AÑO 2023

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	R410 B4X2	+9B5R4X200++P4030014+
MOTOR SCANIA	410	8418974
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR SÍ		10426708
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.19
1		4646	12.23	11.31	7.52	51.65	CO(%)	HC(ppm)
2		4132	9.93	8.65	12.89	45.84	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	98.0 dBA
TOTAL		8778					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.	2	8778	7.04	7.47	5.76	48.91 16.85	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
							DERIVA	0.08 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº: 40805(C.I.E.E.R)

Certificado: V-882289

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



tKCL3XXJFq

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/DORMIT.ORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION



Transporte
Ministerio de Economía

RTO

tkCL3XXJFq

CERTIFICADO Nº 0882289 Serie V

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTOX

Certifica que el vehículo identificado en la presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 758/93
Certifica que o veículo identificado na presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 758/93

- TITULAR: PROPIETARIO: CARRILLO WALTER SALVADOR
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20214252377
- DOMICILIO: ENDEREÇO: BVARD FRANCOU 2307
- CIUDAD: MUNICÍPIO: VILLA ELISA
- CODIGO POSTAL: CEP: 3265
- TELEFONO: TELEFONE: 3447 480716
- E-MAIL / E-MAIL (*): TRANSPORTECARRILLO@HOTMAIL.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- MATRÍCULA / DOMINIO / PLACA: AF805LW
- REGISTRO / RENAVAM: A910903
- AÑO / ANO: 2023
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: N3
- FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 08/04/2026
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 08/04/2027
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: SEGURIDAD MECANICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISIÓN: 040-015
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. ROBERTO DARÍO BOZZOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO: Nº DE REGISTRO: 40805(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.50 m
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m
- LARGO / COMPRIMENTO: 8.50 m

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO / MODELO: R410 B4X2
- NUMERO / NÚMERO: 9BSR4X2B0P3940144
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-10
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*): CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): 8418974
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): 410 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA:
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO / TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CPG CI CMG
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
- NUMERO / NÚMERO (*): 10426708

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4912218
Nro. de ICM: 222825
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

ORIGINAL

CEROOCHOOCHODOSDOSOCHONUEVE

MERCOSUR

ADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº: 40805(C.I.E.E.R)

Página 1 de 1

Certificado: V-882289