Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

4jCrtpynMx

Serie V

CERTIFICADO Nº 0619284

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: FIDEICOMISO JOSA I (*)
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CUIT 30714750867
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LOS LAPACHOS 338 16
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): LIBERTADOR GRL. SAN MARTÍN (EST.
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 4512
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): 3516144020 3572548795
08 **DEPARTAMENTO /** PROVÍNCIA / UF: RODRIGOOSSALGUERO@GMAIL.COM
JUJUY

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **HXD736**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A725417
11 **AÑO /** ANO: 2009
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 21/11/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 21/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **21/11/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VECOR S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-028
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MAURICIO A. GONELLA
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 34334522(C.I.E.C.)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 4.00 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 14.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: 06819SBVMSR09
25 **NUMERO/** NUMERO: 8C9G1453A91003079
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -


OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
FCM Nº: 4599425
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNONUEVEDOSOCHOCUATRO

MERCOSUR





Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 21/11/2025	HORA HI: 15:16 / HF: 16:06	Nro. **028-01172553**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I	DOMINIO **HXD736**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	06819SBVMSR09	8C9G1453A91003079
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	6048	13.33	13.67	2.49	45.51
2	2700	7.56	6.94	8.2	54.74
3	3546	9.24	9.73	5.04	54.53
4					
TOTAL	12294				50.14
FRENO ESTAC. 3	12294	9.29	9.59	3.13	15.65

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (juego en maza 2do eje izq)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (posee luces adicionales)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	REYNA, SERGIO	Ing. Gonella, Mauricio A. Mat. Nº: 34334522(C.I.E.C.)

Certificado: V-619284