Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5ffWBOnWJY

Serie **V**

CERTIFICADO Nº 0605983

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: FIDEICOMISO JOSA 1 (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: AVDA LOS LAPACHOS MZA338 L.16
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LIBERTADOR GRL. SAN MARTÍN (EST.
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 4512
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3513712691
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** JUJUY

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **HQX628**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A699913
11 **AÑO /** ANO: 2008
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: 04

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 19/08/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 19/08/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **19/08/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MONTE DE ROBLES S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-120
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FRANCISCO PEREYRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 5547(CIEG)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.90 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 14.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: 06819SBVMSR08
25 **NUMERO/** NUMERO: 8C9G1453A81003618
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 4357985
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -


(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISCEROCINCONUEVEOCHOTRES

MERCOSUR





5ffWBOnWJY

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-120	FECHA 19/08/2025	HORA HI: 13:36 / HF: 14:27	Nro. **120-01120527**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA 1	DOMINIO **HQX628**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	06819SBVMSR08	8C9G1453A81003618
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4960	13.08	11.86	9.33	51.26
2	1940	4.81	4.38	8.94	48.29
3	2807	7.14	5.37	24.79	45.43
4					
TOTAL	9707				48.98
FRENO ESTAC. 2	9707	7.86	6.7	14.76	15.29

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (3º EJE AMB. LADOS)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DEFICIENTE)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	De Oro, Javier N.	Ing. PEREYRA, FRANCISCO Mat. Nº: 5547(CIEC)

Certificado: V-605983