

Secretaria de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7XE0y0gHcS

Serie W

CERTIFICADO N° 0192546

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CAT / CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA / CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR/CTIV / CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTV ☒

Certifica que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 15/97.
Certifica que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 15/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30685493892
- DOMICILIO / ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM 2.50 0
- CIUDAD / MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
- CODIGO POSTAL / CEP: 2919
- TELEFONO / TELEFONE: 3400415801
- E-MAIL / CAMAIL (*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: IZI538
- REGISTRO / RENAVAM: 30688
- AÑO / ANO: 2016
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/05/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 11/05/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 11/11/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOMBRE DEL ORGANO DE INSPECCION: C.I.V.E.S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGAO DE INSPECCION: 100-077
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSAVEL TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
- N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: OMBU
- MODELO / MODELO: BARANDAS VOLCABLES
- NUMERO / NUMERO: 8D9B48CE0AP097171
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CPG CP
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -


OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM N°: 4993614
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROUNONUEVEDOSCINCOCUATROSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

RC SUR



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISION TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA: SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CAT: 100-077	FECHA: 11/05/2026	HORA HI: 08:08 / HF: 08:31	Nro. 077-01122656

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L	DOMINIO **IZI538**	AÑO 2010

MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS OMBU	BARANDAS VOLCABLES	8D9848CE0AP097171
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	1256	3.04	2.42	20.39	44.31	CO(%)	HC(ppm)
2	2322	5.89	5.87	0.34	51.63	NOX	
3	3465	7.82	6.72	14.07	42.78		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
TOTAL	7043				45.97	INT. PASAJE	MOT. 1/4
FRENO ESTAC.						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	(m/km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado (MEJORAR ASPECTO EN CULATA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:	INSPECTOR:	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO:
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: W-192546



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro: -

Antecedentes de las Modificaciones -

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro: -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION