

...io de Transporte
...dencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

| ...SÍ | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
|---|---|---|---|
| 080-026 | FECHA 26/05/2026 | HORA HI: 09:39 / HF: 10:10 | Nro. **026-01089911** |

**...NTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

...ULAR: BARRERA JUAN NUNCIO — DOMINIO **AG608AB** — AÑO 2024

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | SCANIA | R500 A6X2 | +9BSR6X200++R4052854+ |
| MOTOR | SCANIA | R500 | 8441315 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0,41 |
| 1 | | 5094 | 14,33 | 12,96 | 9,56 | 54,61 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | | 3048 | 7,02 | 7,96 | 11,81 | 50,1 | NOX | |
| 3 | | 2792 | 8,32 | 7,09 | 14,78 | 56,26 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | 86,0 dBA |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | | 10934 | | | | 53,77 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. | 1 | 10934 | 8,32 | 9,66 | 13,87 | 16,76 | DERIVA | -0,2 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

APTO


EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Vega, Luciano A. | Ing. Peña, Maira Florencia<br>Mat. Nº: 0005221(C.P.I.I.) |



**Certificado: V-969535**







## Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP | |
| SENASA - | |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimient |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFE FIRMA / ACLARA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2V3ZUGs2Y

Serie V

## CERTIFICADO N° 0969535

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: BARRERA JUAN NUNCIO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20106041238
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: HORTENSIA S/N RAMA CAIDA
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5603
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0260154641672
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AG608AB
10 REGISTRO / RENAVAM: B262120
11 AÑO / ANO: 2024
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 26/05/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 0005221(C.P.I.I.)

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
TREBOL DE MENDOZA S.A. FCM N°: 5032028

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA: 7.10 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: R500 A6X2
25 NUMERO/ NUMERO: +9BSR6X200++R4052854+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

### MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 8441315
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CAMIÓN TRACTOR
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: TPE (PLATO DE ENGANCHE)
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0

EL TR... DOZA S.A.
2500
...ENDOZA

ORIGINAL

CERONUEVESEISNUEVECINCOTRESCINCO

RTO