Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

7RLAIEE5Xo

Serie **W**

CERTIFICADO Nº **0283947**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: LDI CARGAS S.A
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 33711181569
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: LOS MANDARINOS 320 MATHEU
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: ESCOBAR
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1755
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 1135801828 1127231538
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AH445ND**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: -
11 **AÑO** / ANO: 2025
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 26/05/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 26/05/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **26/05/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: MARMAQ. S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 130-090
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. GONZALO J. AURI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 4306(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.55 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 5.95 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: ATEGO 1932 LS
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM968403TB413296
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 925901U1533974
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5031844
Nro. de ICM: 336676
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 835.0
MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO


(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSOCHOTRESNUEVECUATROSIETE

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	TRACTOR CABINA DORMITORIO C/PLATO DE ENGANCHE
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 26/05/2026	HORA HI: 09:34 / HF: 09:43	Nro. **090-01269411**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LDI CARGAS S.A	DOMINIO **AH445ND**	AÑO 2025

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1932 LS	9BM968403TB413296
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 925	925901U1533974
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4412	12.36	11.25	8.98	54.55
2	2245	5.62	6.12	8.17	53.31
3					
4					
TOTAL	6657				54.13
FRENO ESTAC. 2	6657	6.85	6.43	6.13	20.34

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.04
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	81.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.1 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPIN Nº 4306
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Medina, Cristian D.	Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.)

Certificado: W-283947