

MS W-0044183
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
MS W-0044183

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
1GxAhypqfl

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0044183

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA/ CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: CAMPOSTRINI SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ Y CPF: CUIT 30688742346
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN MARTIN Y TOFALO S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLAGUAY
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3240
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3455417513
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): CAMPOSTRINISRL@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AE719NT**
10 REGISTRO / RENAVAM: A961087
11 AÑO / ANO: 2021
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 12/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 12/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **12/05/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: RTV PIOLI S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 120129
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JULIO CESAR PEINADO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 664-M COLEGIO DE

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento não obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.00 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: HERMANN
24 MODELO/ MODELO: BARANDA VOLCABLE A BV 4E 11
25 NUMERO/ NUMERO: 8EHABV4E0MA000448
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 36000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CI CPG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4998578
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCEROCUATROCUATROUNOOCHOTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





1GxAhypqfl

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-129	FECHA 12/05/2026	HORA HI: 11:04 / HF: 11:49	Nro. **129-01401519**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CAMPOSTRINI SRL	DOMINIO **AE719NT**	AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	BARANDA VOLCABLE A BV	8EHABV4E0MA000448
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2200	5.97	5.54	7.2	53.33	CO(%)	HC(ppm)
2	2303	7.25	7.2	0.69	63.96	NOX	
3	2100	6.4	6.3	1.56	61.65	RUIDO	
4	2306	7.25	7.2	0.69	63.88	EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8909				60.77	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	8909	7.9	8.0	1.25	18.19	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (COLOCAR CIRCULO DE VELOCIDAD CORRECTAMENTE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Aviles, Lorenzo Roque	Ing. Peinado, Julio Cesar Mat. Nº: 664-M(Colegio de Ingenieros de Jujuy)

JULIO CESAR PEINADO · DIRECTOR TÉCNICO · MAT. 664 - M · PROJUSTEL

Certificado: W-044183