Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 3FOBQ5KFA

Serie V

CERTIFICADO Nº 0954156

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	CARRILLO WALTER SALVADOR
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20214252377
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BVARD FRANCOU 2307
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	VILLA ELISA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3265
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3447 480716
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	TRANSPORTECARRILLO@HOTMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	PMB422
10 REGISTRO / RENAVAM:	A381126
11 AÑO / ANO:	2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	23/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	23/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	23/05/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	SEGURIDAD MECANICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-015
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. CÉSAR OSCAR MARTINEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41758(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8.25 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	G360 B4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSG4X200++G3883381+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8271777
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CPG CI CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	09504886

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5030329
Nro. de ICM: 187366
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

ORIGINAL

CERONUEVECINCOCUATROUNOCINCOSEIS


RTO

Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (traseras)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Roca, Horacio J.	Ing. Martinez, César Oscar Mat. Nº: 41758(CIEER)

Certificado: V-954156





Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

GA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-015	FECHA 23/05/2026	HORA HI: 09:40 / HF: 10:13	Nro. **015-01068805**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CARRILLO WALTER SALVADOR — DOMINIO **PMB422** — AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G360 B4X2	+9BSG4X200++G3883381
MOTOR	SCANIA	360	8271777
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09504886
LIMITADOR	Sí		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.07
1		5068	10.81	12.55	13.86	46.99	CO(%)	HC(ppm)
2		3660	10.33	8.47	18.01	52.36	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	94.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8728				49.24	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	8729	7.14	7.56	5.56	17.17	DERIVA	0.11 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

050103(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Fugas

050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (traseras)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Roca, Horacio J.	Ing. Martinez, César Oscar Mat. Nº: 41758(CIEER)

Certificado: V-954156

