

AUTOMOTOR okm

MS V-0598978

MERCOSUR

Secretaría de Transporte

REVISION TECNICA OBLIGATORIA

25

VALIDO HASTA

26

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 7V3AvKIuFk

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.90 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: R480 A6X2
25 NUMERO/ NUMERO: +9BSR6X200+ +J3913925+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 8303261
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CPG CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO /REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*): 9738034

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: TRANSPORTES MENA S.A.
FCM Nº: 4638120
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CITRAN SRL (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1566128935
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AD237MX
10 REGISTRO / RENAVAM: A653630
11 AÑO / ANO: 2018
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 09/12/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITÉ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. BRUNO R. ROMANO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005279(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

Por REVITÉ S.A.
Bruno Ricardo Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCONUEVEOCHONUEVESIETEOCHO

MERCOSUR

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Arizmendia, Sergio	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Por REVITÉ S.A.
Bruno Ricardo Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

Página 1 de 1

Certificado: V-598978

CONSTANCIA DE INSCRIPCI

Ministerio de Justicia y

Registro Nacional de la Propiedad del A

Por la presente el Registro Seccional **010005 - ****

constar que el **jueves 25 octubre de 2018** se procedió a

Km, marca **SCANIA** identificado con N° de motor **8303261**

+98SRGX200++J3913925+, bajo el dominio **AD237MX.**

PLANILLA DE REVISION TECNI

VTV.

FECHA (--------) PASAJEROS 09/12/2025 Hor

MODELO VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

de la Nación



7V3AvKluFk


Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFEC FIRMA / ACLARAC



Transporte
Secretaría de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 09/12/2025	HORA HI: 13:05 / HF: 13:38	Nro. **017-01145568**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CITRAN SRL — DOMINIO **AD237MX** — AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R480 A6X2	+9BSR6X200++J3913925+
MOTOR	SCANIA	R480A6X2	8303261
TACOGRAFO	CONTINENTAL		9738034
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4171	9.11	11.3	19.38	49.88
2	2451	6.32	5.21	17.56	47.95
3	2236	5.11	5.59	8.59	48.78
4					
TOTAL	8858				49.07
FRENO ESTAC. 1	8858	10.98	10.17	7.38	24.34

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.20
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	89.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-3.51	(m/K

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificaci y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsa técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento d RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

Apto

Certificado: V-