

CONTROL DOCUMENTACION CARPETA

11/17/2020

DOMINIO:

MS V-0860654

MERCOSUR

Secretaría de Transporte

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

VALIDO HASTA

26

27

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6V5uSpD6fl

RTO

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CITRAN S.R.L.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708829052
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV. EMILIO CIVIT 62
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2616304568
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE175DT
10 REGISTRO / RENAVAM: A705832
11 AÑO / ANO: 2020
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 08/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 08/01/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 3,80 m.
ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 7,00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO/ MODELO: R450 A6X2
NUMERO/ NUMERO: +9BSR6X200++K3937358+
25 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
29 TARA / TARA (*): -
28 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 8327224
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CF CI CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 09861831

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4703267
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

por REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
Mat. 7258 CAT "A"

ORIGINAL

CEROOCHOSEISCEROSEISCINCOCUATRO


MERCOSUR

DO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

por REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
Mat. 7258 CAT "A"

Página 1 de 1

Certificado: V-860654



DOCUMENTACION CARPETA

11/12/2020

Transporte
...cia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

...SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
...T 080-017	FECHA 08/01/2026	HORA HI: 16:30 / HF: 17:05	Nro. 017-01146551

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CITRAN S.R.L. — DOMINIO **AE175DT** — AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R450 A6X2	+9BSR6X200++K3937358+
MOTOR	SCANIA	D13	8327224
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09861831
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.74
1		5021	10.1	12.2	17.21	45.27	CO(%)	HC(ppm)
2		1354	2.78	3.65	23.84	48.41	NOX	
3		1506	3.18	3.89	18.25	47.85		
4							RUIDO	
							EXT. ESCAPE	89,0 dBA
TOTAL		7881				46.31	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.	1	7881	5.28	6.7	21.19	15.5	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
							DERIVA	3,61 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-860654



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP-	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimie

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EF FIRMA / ACLAR