


PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CAT. 080-017	FECHA 06/03/2026	HORA HI: 13:38 / HF: 14:01	Nro. 017-01148421

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CITRAN S.R.L. | DOMINIO AG334FR | AÑO 2024

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR. SD. 1+1+1	8B8FSRA3GNM010265
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	2451
2	2011
3	2231
4	
TOTAL	6693
FRENO ESTAC. 1	6693

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
5.21	5.89	11.54	46.16
4.56	4.7	2.98	46.94
5.32	5.59	4.83	49.85
			47.63
9.43	9.9	4.75	29.44

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN
Mat. 7258 - CAT. A

Certificado: V-959286

PLANILLA DE REVISIÓN

FECHA 06/03/2026 (--------) PASAJEROS SOS

DEL VEHICULO: GCP (Cargas P

CITRARAN S.R.L.

MARCA RANDON



3Dunp1pKZn

tecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

presa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con rtificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

tecedentes de las Modificaciones

rme de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo rt 34).	Nro:-
ominación del Art. 33 (DNRPA)	
NASA -	

ecedentes de las Reparaciones

igo de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 3Dunp1pKZ

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: CITRAN S.R.L.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708829052
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV. EMILIO CIVIT 62
- CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
- CODIGO POSTAL/ CEP (*): 5500
- TELEFONO/ TELEFONE: 2616304568
- E-MAIL/ E-MAIL (*): NOTIENE@NOTIENE.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AG334FR
- REGISTRO / RENAVAM: 8260445
- AÑO / ANO: 2024
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 06/03/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 06/03/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
- NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
- CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO: LUIS ALBERTO CALDERON

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 4.10 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: SR. SD. 1+1+1
- NUMERO/ NUMERO: 8B8F5RA3GNM010265
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-1D-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 31500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CF CPG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
RCM Nº: 4838787
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVECINCONUEVEDOSOCHOSEIS

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-959286