

2WDYmdgYin

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

60101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, bombamientos, envejecimiento

9010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones


90801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

1907(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre (CAMBIAR PERNO PROXIMA RTO)

Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 • CAT. A

INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
	Ing. Calderon , Luis Alberto Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-963775



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2WDYmdgYI

Serie V

CERTIFICADO Nº 0963775

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: CITRAN S.R.L. (*)
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708825686
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
- CIUDAD/ MUNICÍPIO: MENDOZA
- CÓDIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
- TELÉFONO/ TELEFONE: 1566128935
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRÍCULA / DOMINIO / PLACA: **EUD343**
- REGISTRO / RENAVAM: B295012
- AÑO / ANO: 2005
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

- FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 14/04/2026
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBAÇÃO: 14/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **14/10/2026**
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: REVITE S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN: 080-017
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 2,70 m.
- ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MALDONADO
- MODELO/ MODELO: SR-CA
- NÚMERO/ NÚMERO: 8EMP14S3055000013
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 10-20
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / GMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NÚMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERÍA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHÍCULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CPG CP CMG CI
- TIPO DE VEHÍCULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NÚMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: TRANSPORTES MENA S.A.
FCM Nº: 4928760
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVESEISTRESSIETESIETECINCO

1907(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre
CAMBIAR PERNO PROXIMA RTO)

Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-963775

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 14/04/2026	HORA HI: 15:28 / HF: 15:53	Nro. **017-01149763**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas) — DOMINIO **EUD343** — AÑO 2005

TITULAR: CITRAN S.R.L.	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SR-CA	8EMP145305S000013
MOTOR -		-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR		CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
CARROCERIA -		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2940	6.3	7.15	11.89	46.63
2	1540	3.05	3.8	19.74	45.34
3	1720	4.11	3.69	10.22	46.23
4					
					46.2
TOTAL	6200	5.51	5.58	1.25	18.23
FRENO ESTAC. 1	6200				

CONTROL DE FRENOS

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

1907(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre (CAMBIAR PERNO PROXIMA RTO)

APTO

Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-963775