PLANILLA DE

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

CHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION


98180 8820

ADE IN CHINA

T. 1150

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 2FlQvZE33q

Serie V

CERTIFICADO N° 0963637

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

VTP ( ) VTC (X)

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 79/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 79/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: CITRAN S.R.L.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708829052
- DOMICILIO / ENDEREÇO: AV. EMILIO CIVIT 62
- CIUDAD / MUNICIPIO: MENDOZA
- CODIGO POSTAL / CEP(*): 5500
- TELEFONO / TELEFONE: 2616304568
- E-MAIL / E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AD721DL**
- REGISTRO / RENAVAM: A686543
- AÑO / ANO: 2019
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/04/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/04/2027**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
- CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)
- FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. A

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 4.00 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 15.60 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: GOMATRO
- MODELO / MODELO: SEMIRREMOLQUE 3 EJES 1+2 CURTAIN
- NUMERO / NUMERO: 8B9S1553EH1B8B017
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
CF CMG CP CPG CI
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: TCCE (CAJA CERRADA)
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: -

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): -
- NUMERO / NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4917096
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

ORIGINAL

CERONUEVESEISTRESSEISTRESSIETE

MERCOSUR

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

Página 1 de 1

Certificado: V-963637

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 09/04/2026	HORA HI: 15:26 / HF: 15:50	Nro. **017-01149585**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CITRAN S.R.L.		DOMINIO **AD721DL**	AÑO 2019
	MARCA	**MODELO**	**NÚMERO**
CHASIS	GOMATRO	SEMIRREMOLQUE 3 EJES 1+2	8B951553EH1BBB017
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR		TCCE (CAJA CERRADA)	-
CARROCERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-			

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3360	7.05	7.99	11.76	45.63	CO(%)	HC(ppm)
2	1720	3.5	4.22	17.06	45.75	NOX	
3	2100	4.65	5.05	7.92	47.09	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7180				46.08	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	7180	6.63	7.66	13.45	20.29	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
Mat. 7258 - CAT. A

Certificado: V-963637